


# ZAKLÁDÁNÍ

Časopis ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s.

1/2012

Ročník XXIV



- **OPRAVA PLYNOVODŮ DN 500 VE VODNÍ NÁDRŽI NOVÉ MLÝNY**
- **TUNEL BLANKA DVA ROKY PŘED DOKONČENÍM**
- **ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, A. S., ÚČASTNÍKEM VÝSTAVBY DÁLNIČNÍ SÍTĚ V POLSKU**
- **METRO V.A V PRAZE, STAVENIŠTĚ MOTOL – STAVEBNÍ JÁMY PRO HLOUBENÉ KONSTRUKCE**





## VÝROBNÍ PROGRAM

- Podzemní stěny konstrukční, pažicí, těsnicí a prefabrikované
- Vrtané piloty, CFA piloty, pilotové a záporové pažicí stěny
- Mikropiloty a mikrozápory
- Kotvy s dočasnou a trvalou ochranou
- Injektáže skalních a nesoudržných hornin, sanační injektáže, speciální injekční směsi
- Trysková injektáž M1, M2, M3
- Beranění štětových stěn, zápor, pilot apod.
- Zemní práce z povrchu, těžba pod vodou
- Zlepšování základových půd
- Realizace všech typů hlubinného založení objektů
- Pažení stavebních jam
- Sanace rekonstrukce a rektifikace občanských, průmyslových a historických objektů a inženýrských staveb
- Vodohospodářské stavby, rekonstrukce jezů, retenční přehrážky
- Shybky
- Sklárky ropných produktů a toxických látek, jejich lokalizace a zabezpečení
- Ochrana podzemních vod
- Geotechnický průzkum, studie, projekty, konzultace
- Zatěžovací zkoušky a zkoušky integrity pilot
- Projekční a poradenská činnost

### ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, a. s.

K jezu 1, P. S. 21  
143 01 Praha 4,  
tel.: 244 004 111,  
fax: 241 773 713  
e-mail: mailbox@zakladani.cz  
[www.zakladani.cz](http://www.zakladani.cz),  
[www.zakladani.com](http://www.zakladani.com)



# OBSAH

## Časopis ZAKLADÁNÍ

vydává:

**Zakládání staveb, a. s.**

K Jezu 1, PP 21

143 01 Praha 4 - Modřany

tel.: 244 004 111

fax: 241 773 713

E-mail: [propagace@zakladani.cz](mailto:propagace@zakladani.cz)

<http://www.zakladani.cz>

<http://www.zakladani.com>

### Redakční rada:

**vedoucí redakční rady:**

Ing. Libor Štěrba

**členové redakční rady:**

Ing. Martin Čejka

Ing. Jan Masopust, CSc.

Ing. Jiří Mühl

Ing. Michael Remeš

Ing. Jan Šperger

### Redakce:

Ing. Libor Štěrba

**Jazyková korektura:**

Mgr. Antonín Gottwald

### Foto na titulní straně:

Libor Štěrba, k článku na str. 25

**Překlady anotací:**

Mgr. Klára Koubská

### Design & Layout:

Jan Kadoun

**Tisk:**

H.R.G. spol. s r. o.

### Ročník XXIV

1/2012

Vyšlo 16. 5. 2012 v nákladu 1000 ks

MK ČR 7986, ISSN 1212 – 1711

Vychází čtyřikrát za rok

Pro rok 2012 je cena časopisu 90 Kč.

Roční předplatné 360 Kč vč. DPH,

balného a poštovného.

### Objednávky předplatného:

**ALL PRODUCTION, s. r. o.**

Areal VGP

Budova D1 F V. Veselého 2635/15

193 00 Praha 9 – Horní Počernice

tel.: 234 092 811,

fax: 234 092 813

E-mail: [obchod@allpro.cz](mailto:obchod@allpro.cz)

<http://allpro.cz/>

<http://predplatne.cz/>

Podávání novinových zásilek

povolila PNS pod č.j. 6421/98

## SERIÁL

**U vody přibývá velkých stavenišť**

Zdeněk Bauer

2

## TEORIE A PRAXE

**Technologické vlivy ve speciálním zakládání staveb**

– příspěvek k jejich klasifikaci

Ing. Jindřich Řičica, ADSZS

6

## ZAHRANIČNÍ STAVBY

**Zakládání staveb, a. s., účastníkem výstavby dálnice A4  
mezi městy Rzeszów a Jarosław v Polsku**

Jan Králík, Zakládání staveb, a. s.

Ing. Martin Čejka, Zakládání staveb, a. s.

11

## DOPRAVNÍ STAVBY

**Tunelový komplex Blanka dva roky před dokončením**

Ing. Alexander Butovič, Satra, spol. s r. o.

14

## PRŮMYSLOVÉ STAVBY

**Oprava vysokotlakých plynovodů DN 500 ve vodní nádrži Nové Mlýny II**

Ing. Miroslav Dušek, FG Consult, s. r. o., a Ing. Michal Ručka, Zakládání staveb, a. s.

20

## DOPRAVNÍ STAVBY

**Metro V.A, stavenišťe Motol (SOD 09) – stavební jámy pro hloubené konstrukce**

Ing. Petr Chaura, odpovědný projektant stanice Motol, METROPROJEKT Praha, a. s.

**Metro V.A, hloubená stanice Motol – vývoj projektového řešení**

**trvale kotvené pažiči podzemní stěny (SO 09-20/01)**

Ing. Petr Hurych, FG Consult, s. r. o.

**Realizace trvale kotvené podzemní stěny stanice Motol, SO 09-20/01**

František Šedivý, Zakládání Group, a. s.

**Zajištění stavební jámy hloubené části obrátových kolejí SO 09-18/50**

Ing. Marek Motýl, Ing. Petr Tomáš a Ing. Petr Svoboda, Mott MacDonald CZ

Ing. Petr Chaura, METROPROJEKT Praha, a. s.

25

27

29

30



Stavba jezových polí pod Střekovem firmou Nejedlý, Řehák a spol. v roce 1931

## U VODY PŘIBÝVÁ VELKÝCH STAVENIŠŤ

*V roce 1918 nově vytvořený mnohonárodnostní stát se jménem Československá republika měl před sebou k řešení hodně naléhavých problémů. Jeden z hlavních byl na očích už při pohledu na mapu: přehnaně dlouhý pás země bez jediné průběžné hlavní dráhy od západu k východu. Projekty komunikací ale potřebovaly nějaký čas a po válce bylo nutné především zajistit obživu obyvatel. Proto museli úředníci nově vzniklých ministerstev nejprve obnovit práci na přerušených stavbách, což byly především úpravy řek.*

**P**okud to bylo jen trochu možné, ožila na jaře 1919 staveniště na středním Labi a některá nová k nim ještě přibyla. Zpočátku se většinou pracovalo v režii státní správy, což ale nevyhovovalo ani státu, ani firmám. Jakmile byly vytvořeny aspoň trochu reálné tabulky nových jednotkových cen, vrátil se režim staveb do obvyklých poměrů.

Nedostatek uhlí i dalších materiálů, chybějící kvalifikované pracovní síly, to vše ještě nějakou dobu stavební činnost brzdilo. Přesto bylo oživení staveb poměrně rychlé a na Labi přibývalo nejen stavenišť, ale i nových firem. I když se na své stavby většinou vrátila původní podnikatelství, v Litoli vystřídal firmu Kress-Bernard podnikatelé Nejedlý a Řehák,

v Černožicích se objevila nová firma Khaml-Novák, u Brandýsa pak inženýr Dickkopf. Ve 20. letech se seznam firem na středním Labi dále rozmnožil o jména Bukovský, Hannauer, Hlava-Kratochvíl, Raynal-Balzar a Secký. I když někteří z nich už podnikali před válkou, teď se konečně mohli úspěšně ucházet i o státní zakázky. Jen málokterý přitom natrvalo neuspěl, většinou se jejich jména objevovala stále znovu jak u vody, tak na silnicích a hlavně na železničních novostavbách. Bezesporu nejznámějšími se na úpravách nejen středního, ale hlavně dolního Labe a mnoha dalších velkých stavbách stali inženýři **Augustin Nejedlý** (1884–1957) a **Emanuel Řehák** (1884–1953), kteří svou společnou firmu založili v roce 1919. Proslavilo je především zdymadlo na Labi pod Střekovem, kterému se stavěly do cesty nejen přírodní překážky, ale také nedokonalý a přepracovávaný projekt, který stavbu protáhl na celých 12 let. Vybudovali vodní elektrárnu na Jizeře u Spálova či přečerpávací elektrárnu u Hojsovy Stráže na Šumavě, pracovali také na železnici u Myjavy. Poté, co v roce 1927 odkoupili krachující firmu Lanna, dali se pod jejím tradičním jménem do budování betonových přehrad u Vranova na Dyji a u Karlových Varů na Teplé, pokračovali



Ing. Augustin Nejedlý



Ing. Emanuel Řehák



Tak vypadal tok Labe pod Smiřicemi v srpnu 1928, když se do jeho úpravy pustili podnikatelé Khaml a Novák



V červenci 1929 firma Secký napřimovala tok Labe u Týnce a při tom odstraňovala části pobřežních skal, jak je vidět v pozadí vpravo

ale také v úpravách na středním Labi. Když později ing. Řehák skončil své podnikání a věnoval se správě svého velkostatku v Dětenicích, pokračoval ing. Nejedlý jako jediný majitel firmy Lanna ve vodních a železničních stavbách, které završil výstavbou přehrady a elektrárny ve Štěchovicích. Protože Němci za okupace uvalili na firmu nucenou správu, mohl se ing. Nejedlý jejího řízení znovu ujmout už jen na krátkou dobu v letech 1945–48.

Inženýr **Josef Khaml** se věnoval úpravám řek ve východních Čechách už před první světovou válkou. Vstoupil do firmy Kress & Bernard, ale roku 1919 založil v Hradci Králové podnikatelství s ing. **Josefem Novákem**. Jejich firma získala zadání na úpravy Labe ve Smiřicích a Černožicích včetně stavby smiřického Tyršova mostu. Po Khamlově smrti v roce 1933 založili bratři Josef a František Novákové společnou firmu, která pokračovala na Labi v Němčicích a u Čelákovice a na vodních stavbách v Hradci Králové. Josef Novák zemřel v únoru 1938.

Rodák z Chrudimska Ing. **František Secký** (1885–1933) se věnoval od roku 1919 téměř

výhradně vodním stavbám na Chrudimce (od Pardubic až po rekonstrukci přehrady Hamry) a na středním Labi (Řečany, Týnec, Srnojedy). Firma, sídlící na pražských Vinohradech, přešla po předčasném úmrtí zakladatele do správy pozůstalých. Ti rozšířili její působnost i na



Otevření průkopu pro nové řečiště Labe „U světice“ přilákalo 11. prosince 1931 množství diváků z okolí Brandýsa



Ing. František Secký

Vltavu v Českých Budějovicích a na plzeňské řeky. Podnikatelství přečkalo až do znárodnění.

Původně česobudějovický a od roku 1922 pražský podnikatel Ing. **Karel Bukovský** je dnes také téměř neznámou osobou. Jeho doménou bylo střední Labe, kde pracoval na více úsecích bez budování zdymadel. V Praze byl ve 20. letech znám díky stavbě povltavské silnice od Zbraslavi k Davli a také postavením tehdy důležité železniční spojky mezi „horním“ nádražím v Libni a výhybnou Vítkov směrem do tunelu a Wilsonova nádraží. V letech 1924–30 byl jeho společníkem Ing. **Jan Kottland**, který se pak vrátil k samostatné práci na Vltavě i na železničních stavbách. Na počátku 20. let se začala množit staveniště i na ostatních českých a moravských řekách. Rozeběhly se regulační práce na Tiché, Divoké i Spojené Orlici, kde pracovali převážně místní podnikatelé z východních Čech jako Souček, Novotný, Andrlé, Jirásek, ale občas se přičivily i větší firmy. V úpravách Moravy pokračovala zpočátku zemská správa



*Pohled z Bílé skály v září 1924 na stavenišťe „Maniny“: výkop nového řečiště Vltavy je přibližně uprostřed obrázku, vlevo od něj původní řečiště s vjezdem do libeňského přístavu na kraji, napravo je bazén holešovického přístavu. Libeňský most se ještě nezačal stavět, místo něj fungoval provizorní dřevěný most.*

ve vlastní režii, od konce 20. let ale stále častěji předávala některé úseky brněnským a jiným moravským i slovenským stavebním podnikatelstvím (Bartoš, Fohr, Hamburger, Jáchymek, Letovský, Redlichové, Šamánek). Bagrování a úpravy dolní (hraniční) Moravy pod soutokem s Dyjí ovládla slovenská firma podnikatele Waita. Stavitel ing. **B. Letovský** z Modřic byl společníkem Fr. Schöna na regulaci Moravy u Hodonína i na úpravách Svatky od Brna po Židlochovice. Po Schönově smrti fakticky převzal jeho firmu a později se podílel i na budování nové tratě Brno–Tišnov.

Bratislavský podnikatel Ing. **Jozef Wait** nejdříve jen zajišťoval ruční odkop břehu na slovensko-rakouském toku Moravy, dovážel kamen a dlažbu, později si opatřil i malý plovoucí bagr. Zúčastnil se také výstavby železnice z Púchova do Horní Lidče a ve 40. letech stavěl silnice na hornatém středním Slovensku.

Po delší přestávce ožila čilým stavebním ruchem i Vltava. Úpravy řeky a stavba nových jezů probíhaly od roku 1923 na jihu Čech od

Českých Budějovic po Hlubokou za účasti firem Vlček, Kindl, Lanna, Litická a Bořkovec. Dosud nezmiňovaná **Litická a. s.** se sídlem v Praze, která vlastnila lomy v Liticích nad Orlicí a ve Skutči, provozovala ve 30. letech také stavební činnost. Stavěla Trilčův jez v Českých Budějovicích, podílela se na výstavbě pohraničního opevnění i na stavbě dálnice za Protektorátu. Pracovala také na některých železničních stavbách, především v České Třebové.

V Praze po dokončení složité stavby jezů a plavebních komor mezi Smíchovem a Novým Městem bylo nutné zkratit řeku v holešovicko-libeňském meandru, kde tvořila divoká ramena a nevyužitelnou oblast „manin“. Vyhroubení nového regulovaného toku řeky se ujalo v letech 1923–28 Sdružení podnikatelů Maniny (Bořkovec, Kress, Kruliš, Redlichové, Vlček), další firmy k tomu postavily dva nové mosty a pozměnily tvar libeňského přístavu. Ve stejné době upravilo a prohloubilo podnikatelství Kruliš Vltavu u Štěchovic, aby v návaznosti na to mohl stavitel Hlava se společníky ve 30. letech vybudovat zdymadlo

ve Vraném. To už se pracovalo na projektech vltavské kaskády a vyměřovala místa budoucích hrází u Štěchovic a Slap, kde se také budovaly příjezdné silnice. Štěchovické zdymadlo začala stavět na konci 30. let konsorcium Hlava-Lanna (hráz a obě části elektrárny) a Domanský-Kress (plavební komora a nádrž přečerpávací elektrárny na Homoli).

Ing. **Bedřich Hlava** (nar. 1887) byl nejen stavitel, ale také znalec přírody a odborník v lesním hospodářství. Patřil k nejznámějším představitelům meziválečné stavební generace a propagoval nejnovější poznatky ve stavebnictví včetně co největší mechanizace prací. Nejprve spolupracoval ve firmě se spoližákem Kratochvílem, později s kolegou Domanským. Dr.-Ing. **Antonín Kratochvíl** (nar. 1887) začínal jako asistent na pražské Technice, kde získal doktorský titul. Společně s Hlavou upravovali Orlici v Chocni a Ústí, Labe u Lobkovic, postavili vysoké mosty u Krnska (Stránova) a v Bechyni, ale i Trojský a Libeňský most v Praze a vybudovali přehradu Sedlice na Želivce. Na začátku stavby zdymadla ve Vraném ale spolupráci ukončili a novým společníkem Hlavy se v roce 1930 stal Ing. **Jakub Domanský** (nar. 1885). V této dvojici dokončili zdymadlo i jeden z úseků dráhy Horní Lideč–Púchov. Po sedmi letech se i jejich cesty rozešly a dál každý působil samostatně. Sešli se jako konkurenti na stavbě štěchovické přehrady, kde Hlava pracoval se společností Lanna a Domanský s firmou Kress. Hlava kromě toho stavěl pevnost Hanička, budoval železnice Banská Bystrica–Díviaky a Tišnov–Německý (Havlíčkův) Brod a postavil most přes Vltavu u Podolska. Domanský se zase zúčastnil stavby protektorátní dálnice.

Po celou dobu první republiky se ještě stavěly zděné přehradní hráze, bylo však zřejmé, že jejich doba se chýlí ke konci. Nově byly zahájeny stavby zděných přehrad Sedlice na Želivce (Hlava-Kratochvíl), Seč na




Ing. Bedřich Hlava



Dr.-Ing. Antonín Kratochvíl



Ing. Jakub Domanský



Zdyňadlo ve Vraném nad Vltavou těsně před dokončením v létě roku 1935, kdy byla jeho nádrž už částečně napuštěná. Stavbu dokončilo podnikatelství Hlava-Domanský.

Chrudimce (V. Dvořák), Pastviny na Divoké Orlici (Pažout) a Husinec na Blanici (Štěrbá), zatímco sypané hráze Fryšták a Horní Bečva vyrostly v režii moravského zemského výboru.

Úlohu pracně sestavovaného zdvia či zemní navážky ale přebíral beton. Na počátku 30. let se začalo téměř současně pracovat na stavbě betonových hrází Vranov na Dyji a Březová na Teplé u Karlových Varů (obě Lanna s dalšími firmami), později u Brna na

Svatce (Kapsa-Müller) a na štěchovickém díle na Vltavě (viz výše). Na Slovensku bylo započato s výstavbou přehrady na Oravě, avšak ve 30. letech zde bylo zahájeno rozsahem ještě větší stavební dílo, totiž kanalizace a energetické využití Váhu. Jako první se stavěl jez v Dolních Kočkovcích u Púchova s kanálem k elektrárně v Ladcích. Uplatnilo se tu konsorcium „Slovensko-česká stavební společnost“ (Kruliš, Redlichové, Jáchymek a sdružení slovenských firem), elektrárnu

získala společnost Lanna. Další stupně v Ilavě a Dubnici přišly na řadu už za jiných podmínek v letech 1940–41.

V minulém odstavci se objevila další nová jména stavitelů: bratři Miloslav a František Pažoutovi, inženýři z Prahy, vstupovali do soutěží o veřejné zakázky každý za sebe, až je někdy obtížné poznat, kdo kterou stavbu provedl. **Miloslav Pažout** stavěl přehradu Pastviny v Orlických horách, použitá velká technika ale patřila Františkovi. Ten je také podepsán na sídlišti Spořilov v Praze, úpravě Berounky u Dobřichovic a Chrudimky u Vestce či na přítokové štole k přehradě Sedlice. Další stavební firmu měl Františkův syn Vladimír; všechna tři podnikatelství Pažoutových byla v roce 1948 znárodněna. Inženýr **Emil Štěrbá** (nar. 1883) byl synovcem bratrů Velflíků – profesora Alberta a stavitele Jaroslava, u kterého začínal svou profesní dráhu jako stavbyvedoucí na přehradě Les království. Od roku 1920 působil jako stavitel v Berouně, postavil přes 70 železobetonových mostů a zděnou přehradu u Husince. Ve 40. letech jeho firma budovala úsek protektorátní dálnice u Děkanovic.

**Zdeněk Bauer**



Betonová hráz přehrady Pastviny na Divoké Orlici, kterou stavěl ing. Pažout, při dokončování vozovky v roce 1938



Dokončování sypané hráze ve Fryštáku v povodí Moravy, postavené v režii zemské správy



Staveniště základů budoucí betonové hráze přehrady Březová na Teplé u Karlových Varů. Přehradu stavěla firma Lanna v majetku podnikatelů Nejedlého a Řeháka.




Jez v Dolních Kočkovcích na Váhu je hotov, pod ním v přírodním kanálu k elektrárně v roce 1935 trojice rypadel konsorcia Kruliš-Jáchymek-Redlichové bagrovala usazovací nádrž

# TECHNOLOGICKÉ VLIVY VE SPECIÁLNÍM ZAKLÁDÁNÍ STAVEB — PŘÍSPĚVEK K JEJICH KLASIFIKACI

*Při navrhování a realizaci metod speciálního zakládání se projevují technologické vlivy, které je třeba pro spolehlivou analýzu a řízení rizik těchto prací dobře znát. Snaha o systematickou klasifikaci technologických vlivů naráží však na značné formální i faktické nesnáze, protože se jedná o obtížně zachytitelné jevy. Je to však z dlouhodobého hlediska snaha velmi potřebná, neboť popsané a definované vlivy potřebujeme jako vstupy do modelů chování základů. Od počítačových technologií lze pak očekávat významnou asistenci v jejich utřídění a v lepší orientaci v daném procesu, samy však nevyřeší podstatný problém poznatelnosti relevantních jevů.*

## Význam technologických vlivů

Technologické vlivy působí v procesu instalace základového prvku do horninového prostředí. Na jejich rozhraní se vytváří specifická přechodová vrstva, která má významný vliv na přenosové jevy, které nastávají v průběhu




Obr. 1: Znárodnění poklesu únosnosti písčité základové půdy v okolí nevhodně vrtané piloty CFA dle srovnání zkoušek CPT před a po zhotovení piloty (v místě piloty a ve vzdálenosti 1 m) [1]

zatěžování základového prvku. Následkem těchto vlivů může dojít k menší či větší degradaci v jeho funkci. Někdy je souvislost mezi způsobem instalace prvku v daných podmínkách a následnou odchylkou od jeho předpokládané funkce velmi jasně doložitelná – jak dokumentuje obr. 1 [1]. Nesprávným postupem vrtání piloty CFA, nadměrným přibrždováním vniku nástroje zde došlo k nakypření okolních písků a tím k poklesu únosnosti piloty.

Jindy však může dojít ke zřetězení více nepříznivých vlivů s následným úplným selháním prvku a k nutnosti náročné nápravy. Takovým případem je havárie vrtaných pilot, kde bylo nutno pro dosažení požadované funkce dodatečně injektovat jejich plášť i patu (obr. 2 [2]).

Schematické, zjednodušené znázornění tohoto komplexu jevů je patrné z příkladu piloty na obr. 3 [3]. V hromadných číteních návrhu a realizace je naznačena přítomnost chybujícího lidského faktoru. A obdobně je v číteních základové půdy naznačena přítomnost faktoru nepostižitelné proměnlivosti přírody. Následky technologických vlivů jsou tak vždy složitou kombinací jejich faktorů.




Obr. 2: Znárodnění chování vrtané velkopřůměrové piloty před nápravnými opatřeními a po nich. Návrhové zatížení bylo 5 MN [2].

## Typický základový prvek – pilota

Předpokládejme v dalším uvažování pilotu jako modelový, typický základový prvek. A povšimněme si nejprve, na jaké úrovni je vědomí o významu technologických vlivů pro funkci tohoto základového prvku. U nás se podrobně tímto fenoménem zabýval Feda [4], který vytvořil moderní bázi speciální vědy o pilotách, z níž lze citovat výroky platné dodnes: „Rozbor technologie pilotování přesvědčuje, že (tato) má významný a někdy i rozhodující vliv na statické chování pilot. ... Všechny výhradně teoretické analýzy chování pilotových základů, pokud nepřihlíží k vlivům technologie pilotování, a to je běžné vzhledem k obtížím s kvantifikací těchto jevů, je proto třeba brát s rezervou, jejíž rozsah je různý pro různé základové půdy a různé typy pilot. Teoretické závěry je třeba doplňovat a ověřovat zkouškami in-situ, zkušeností a úvahami o kvalitativním vlivu těchto jevů, které se do výpočtu nepodařilo zahrnout. Z těchto důvodů, bránících podle Mohana (1969) dodržovat striktně racionální postupy, se zakládání na pilotách (a zakládání staveb vůbec) někdy obrazně nazývá uměním.“ Tyto zásadní teze potvrzuje a dále rozšiřuje na celé zakládání ve své nedávné publikaci Masopust [5]: „...možnost předpovědi této interakce je výrazně omezena... i vlivy technologickými, které lze jen obtížně předvídat, v nejlepší případě je lze kvalifikovat, ovšem jejich kvantifikace, nutná do fyzikální rovnice, je zatím mimo možnosti geotechniky.“ A právě doplnění, shrnutí a uspořádání současných poznatků ve zmíněných úvahách o kvalitativním vlivu těchto jevů je dnes pro řešení rizik aktuálním tématem.

Feda sestavil přehlednou klasifikaci technologických vlivů pilotování a rozdělil je na



Obr. 3: Schéma komplexu vzniku technologických vlivů pro vrtanou pilotu [3]



Technologické vlivy pilotování				
obecné	změna vlastností základové půdy	prohnětení (B, Z, Vi, V)		
		zhutnění (B, Z, Vi)		
		rozvolnění (V, Vp, P, B, Z)		
	změna efektivní napjatosti základové půdy	vzrůst (B, Z) pokles (V, Vp)	vodorovného efektivního nebo neutrálního napětí	
	residuální napjatost piloty	plášť pata	(B, Z, ostatní při opakovaném zatěžování)	
zvláštní	beraněné piloty	zvedání a sednutí povrchu terénu		
		změny přímosti dřívku piloty		
		vibrace a hluk při beranění		
		přerušování kontaktu pilota - základová půda		
		vlečení základové půdy podél piloty		
	vrtané piloty	vliv jílové suspenze na únosnost pláště a paty		
		změny tvaru piloty (kavernování, zaškrcení, přerušování)		
		proměnlivost vlastností betonu pilotového dřívku (příčně i podélně)		

Označení pilot: B-beraněné. P-předvrtané. V-vrtané, Vi-vibrované, Vp-vplachované, Z-zatlačované


Obr. 4: Příklad souhrnné klasifikace technologických vlivů pilotování dle Fedy [4]

obecné a zvláštní, specifické pro daný typ pilot (obr. 4).

Poměrně známým příkladem klasifikace technologického vlivu je určení vlivu drsnosti stěny vrtu na přenos zatížení plášťovým třením u vrtaných pilot. Podrobněji tento

vliv rozebral Masopust [6] a pokusil se i o jeho částečnou kvantifikaci pragmatickým inženýrským přístupem k výpočtu (obr. 5).


Pokus o širší, podrobnější a systematictější klasifikaci technologických



Obr. 5: Vliv drsnosti stěny vrtu na plášťové tření [6]

a – nepažený vrt, popř. dokonalé odstranění filtračního koláče, b – ponechaná vrstva filtračního koláče značné tloušťky, c – fólie jako ochrana proti účinkům agresivního prostředí, d – ponechaná ocelová pažnice.

1 – pilota, 2 – zpevněná zemina vlivem betonáže piloty, 3 – okolní zemina, 4 – smyková plocha, 5 – filtrační koláč z jílové suspenze



Obr. 6: Přehled diskutovaných druhů pilot [3]

vlivů však doposud učiněn nebyl. Je to dáno jednak obsáhlostí problematiky, v níž se prolínají exaktní znalosti geotechniky s dalšími obory, ale také zvláštnostmi tohoto oboru, který je založen rovněž na zkušenostech s odezvou prostředí na vnější zásahy při pracovních postupech jednotlivých metod zakládání.

### Přístup k podrobnému rozboru vlivů u vrtačných pilot

Postupme od obecnějších přehledů hlouběji do podrobností a zabývejme se dále právě jen typem vrtaných velkopříměrových pilot pažených, které jsou u nás používány nejčastěji (obr. 6). Lze do nich zahrnout částečně i piloty CFA, ovšem s omezeným rozbohem některých zvláštností, jako je například způsob betonáže.


Ačkoli jde o proces velice komplexní, snažme se postřehnout a vyhledat všechny jednotlivé faktory technologie, které do tohoto procesu vstupují a kombinují se v něm podle konkrétních okolností. Můžeme je rozdělit nejprve do dvou skupin podle původu, tedy zda jsou tyto jevy způsobeny primárně objektivními silami přírody či sekundárně vlivem lidského faktoru. A potom je lze dále rozřítit do složek podle schématu na obr. 7. Pro následné podrobnější odlišení a identifikaci jsou zde zvolena pro skupinové složky faktorů různá písmena abecedy.

Takovéto základní rozřítění je dále možné využít z hlediska řízení rizik [3]. Můžeme se dívat na technologické činitele jako na faktory rizika a na jejich rozbor jako na rizikovou analýzu scénářů možného vývoje. Z toho pak vyplývá, že obecně lze řízení primárních faktorů rizika provádět volbou technologie a řízení sekundárních faktorů rizika volbou organizace práce na jednotlivých úrovních.

### Primární technologické vlivy

Pokusme se nyní podrobněji analyzovat a rozlišit primární jevy, které mohou v procesu instalace piloty do základové půdy potenciálně vznikat. Ke zkoumání jejich příčinných souvislostí v procesu vzniku je však kvůli složitosti těchto jevů možno použít pouze inženýrský

### TECHNOLOGICKÉ VLVY



Obr. 7: Návrh rozřítění složek technologických vlivů podle původu

ÚČINKY	PŮSOBNÍ	DŮSLEDKY
<b>A) MECHANICKÉ:</b>		
A.1 Odvrtání základové půdy	Odlehčení základové půdy	Snížení efektivní napjatosti, rozpínání, dekonsolidace z. půdy
A.2 Činnost nástrojů a pažnic = nárazy, otřesy, vibrace, tření	Dezintegrace, přeskupení, přemístění částic z. půdy	Rozrušení z. půdy = snížení pevnosti, nakypření, rozdrobení, prohnětení, ztekučení <b>X</b> <b>Vytvoření nerovností pro přenos plášťového tření</b>
A.3 Boční roztlačení nástrojem (CFA)	Přeskupení, přemístění částic	Zhutnění, stlačení, konsolidace z. půdy
A.4 Absence bočních odporů = vrt bez pažení, anebo jejich snížení = při pažící suspenzi	Uvolnění bočního tlaku, zvýšení vlivu gravitace na agregáty	Vypadávky ze stěn, nakypření, kavernování a zavalování vrtu
A.5 Snížení hladiny podzemní vody ve vrtu (příp. přetlak artéské vody)	Hydrostatický přetlak na stěnu vrtu, proudový tlak vody	Vypadávky ze stěn, nakypření, kavernování a zavalování vrtu
A.6 Zaplnění vodou, pažící suspenzí nebo výplachem ve vrtu	Dynamické účinky proudění – turbulence, hydraulické rázy, podtlak	Eroze, vymílání, rozplavování a rozbídní z. půdy
A.7 Uvolňování a odpadávání odvrtného materiálu z nástroje	Gravitace, sedimentace	Akumulace napadávky na dně vrtu
A.8 Použití izolační geofólie na plášti	Separace kontaktu zemina/beton	Snížení tření na plášti, zabránění zpevnění cementací
A.9 Betonáž in-situ	Tlak betonové směsi Stírací efekt směsi	Konsolidace, zpevnění kontaktu Odstranění nadměrného filtračního koláče
<b>B) FYZIKÁLNÍ:</b>		
B.1 Přítomnost vody (povrchové, podzemní)	Nasákání, krystalizační tlak solí, hydratace	Změna objemu, bobtnání, rozbídní, změny kapilární soudržnosti
B.2 Přítomnost vzduchu	Vysýchání	Smršťování, ztráta soudržnosti
B.3 Přítomnost pažící suspenze nebo výplachu (např. bentonit, polymer, pěna)	Infiltrace do pórů	Snížení pórovitosti, zpevnění
B.4 Přítomnost pažící bentonitové nebo polymerové suspenze	Filtrace vody ze suspenze	Jílový filtrační koláč na stěně, degradace přilehlé zeminy rozbídním
<b>C) CHEMICKÉ:</b>		
C.1 Vzduch	Oxidace	Porušení vazeb, zvětrávání
C.2 Voda a v ní rozpuštěné látky (chemismus prostředí)	Chemické reakce – hydrolyza, hydratace, karbonatizace, rozpouštění	Narušení vazeb, bobtnání, rozbídní z. půdy Koagulace bentonitu!
C.3 Betonáž	Cementace	Zpevnění a stmelení zrn novými vazbami, koagulace jílového koláče

Tab. 1: Klasifikace primárních jevů technologických vlivů vrtaných pilot

popisný makro-přístup, a to v jednoduchém kauzálním řetězci podle schématu:

### ÚČINKY → PŮSOBNÍ → DŮSLEDKY

Působení jednotlivých instalačních účinků a jejich přímé důsledky ukazuje následující tabulka 1 [2]. Jsou rozděleny do skupin podle výše uvedených složek. Zelenou barvou je vyznačen prevažující pozitivní vliv a tučným písmem je vyznačen možný pozitivní vliv.

Uvedený výčet primárních technologických vlivů je jen hrubý a jejich působení závisí na okolnostech, vzájemném ovlivnění a zejména na konkrétních vlastnostech dané základové půdy. Rozbor podmínek horninového prostředí je pro možnost projevení se těchto vlivů naprosto klíčový. Někdy se však mohou uplatnit i další vlivy, například biologické, elektrostatické (na pažící suspenzi) apod. V jiných technologiích speciálního zakládání, než jsou vrtané piloty, se uplatňují obdobné, ale i odlišné vlivy. Obtížnost interpretace technologických vlivů a ošidnost jejich generalizace můžeme ilustrovat třeba na příkladu vyhodnocení pažení vrtu pilot suspenzemi, uvedeném v předminulém čísle časopisu Zakládání [7]. Jednalo se o velmi

atypický případ, kdy horní horizont podzemní vody byl eliminován pažnicí a spodní horizont byl hluboko pod patou pilot. Navíc se použily zvláštní, dosud málo obvyklé vrtací nástroje. Přes tyto unikátní podmínky je z příkladu vyvozen všeobecný závěr o výhodnosti polymerových suspenzí, ale autoři se přitom vyhnuli konfrontaci se zásadním tématem, proč tedy polymerové suspenze jednoznačně nenahrazují bentonitové. Mezi experty je totiž známa řada problematických případů stability rýh podzemních stěn při použití polymerů, avšak tyto potíže nejsou zatím dostatečně vysvětleny ani publikovány, proto jsou potřebné informace mnohým odborníkům stále nedostupné. Z hlediska provedení rozlišení primárních technologických vlivů by bylo možno vliv drsnosti vrtu na plášťové tření vrtaných pilot, uvedený na obr. 5, vyložit jen jako kumulativní působení několika dílčích primárních faktorů. Nicméně podrobný rozbor případu uvedeného na obr. 2 [2] ukazuje i na další vlivy, jako je například volba technologie vrtání, které již náleží do skupiny vlivů sekundárních.

### Sekundární technologické vlivy

Subjektivní vlivy lidského faktoru jsou svou podstatou většinou negativní a nahodilé. Jsou

to obvykle důsledky chyb a omylů, doprovázejících předpokládanou pozitivní nebo alespoň dobře míněnou orientaci lidí pracujících v oblasti speciálního zakládání. Proto je jejich rozřídění velmi obtížné. Může jít jak o ojedinelá osobní, tak o skupinová, ale i o systémová společenská pochybení nebo selhání. Pro takovéto členění lze využít holandskou metodologii rozboru rizik [8]. Protože tato pochybení mají za následek výskyt určitých technologických vlivů, jejichž důsledkem jsou poruchy a nehody, pokusme se je také klasifikovat. Někdy v nich lze vysledovat jakýsi logický algoritmus, který vede k jejich opakovanému výskytu, takže je pak možno jim s touto znalostí předejít a zabránit. Jako příklad základového prvku použijeme opět vrtanou pilotu. Pro prvotní rozřídění použijeme schéma na obr. 7 a dále stejný rozbor kauzálního řetězce jako předtím. Tentokrát je však soupis vlivů mnohem závislejší na dostupných zkušenostech, a tak nemusí být zdaleka vyčerpávající.

### Sekundární vlivy v oblasti návrhu

Působení lidského faktoru na technologii v oblasti návrhu je uvedeno v tabulce 2. Jde spíše o obecnější vlivy, které mohou nastat i v případech použití jiných technologií.

ÚČINKY	PŮSOBENÍ	DŮSLEDKY
<b>R) INDIVIDUÁLNÍ:</b>		
R.1 Mylná interpretace podmínek z. půdy a stanovení modelu jejího chování s ohledem na účinky technologie	Odlíšná reakce z. půdy	Problematizace předpovědi interakce
R.2 Mylná volba návrhové metody, konstitutivních vztahů, volba technologie a jejích vlivů, stanovení modelu funkce z. prvku	Odlíšné chování z. prvku	Problematizace předpovědi interakce
R.3 Chybné konstrukční řešení z. prvku (např. hustá výztuž apod.)	Nedokonalá betonáž	Nedostatečná kvalita z. prvku, špatný kontakt se z. půdou, pochybná interakce
<b>S) PROJEKTOVÉ:</b>		
S.1 Předčasné určení technologie	Odlíšné chování z. prvku	Problematizace předpovědi interakce
S.2 Mylné určení funkce z. prvku v konstrukci stavby	Odlíšné chování z. prvku	Problematizace předpovědi interakce se stavbou
S.3 Nedostatečná nezávislá kontrola návrhu a monitoring jeho konfrontace s prováděním	Odlíšné chování z. prvku	Problematizace předpovědi interakce
<b>T) SPOLEČENSKÉ:</b>		
T.1 Byrokratizace předpisů a norem	Např. nedomyšlené zavedení EC7, zablokované řešení EN pro betonáž z. prvků, překombinovaná pravidla investorů atp.	Nejistota v odborné praxi navrhování technologií
T.2 Překotné zavádění novinek zkušebnictví a monitoring	Pochybnosti v interpretaci např. ultrazvukových zkoušek, anebo dynamické ZZ	Nejistoty v kontroingu technologií, zpochybnění ověřovací zpětné vazby
T.3 Politizace technického oboru	Např. směrnice EU pro odpady (proti bentonitu apod.), protlačování ideologie „uhlíkové stopy“ ap.	Problematizace dosavadních zkušeností, tlak na neověřená hypotetická řešení technologie (např. užití polymerů)

Tab. 2: Klasifikace sekundárních technologických vlivů vrtaných pilot – lidský faktor v oblasti návrhu

**Sekundární vlivy v oblasti realizace**

V tabulce 3 je uvedeno působení vlivů lidského faktoru na technologii v oblasti realizace. V této oblasti lze vysledovat mnohem těsnější příčinnou souvislost pro daný typ zkoumané

technologie vrtaných pilot než v návrhové oblasti. Často jde o jevy nahodilé, pokud se však nejedná o špatnou firemní kulturu a z toho plynoucí chronické nedodržování technologických pravidel. (Pak může být výskyt těchto

jevů systematický, což se skutečně v praxi stává [9].)

Ponechme v tomto vyhodnocení zcela stranou iracionální akce jednotlivců, záměrně opomíjejících daná pravidla a předpisy nebo dokonce

ÚČINKY	PŮSOBENÍ	DŮSLEDKY
<b>X) INDIVIDUÁLNÍ:</b>		
X.1 Špatná volba vrtného postupu nebo nástroje	Dezintegrace, přeskupení, přemístění částic z. půdy	Rozrušení z. půdy = snížení pevnosti, nakypření, rozdrobení, prohnětení, ztekucení
X.2 Nepřiměřená manipulace s pažnicemi	Přeskupení z. půdy za stěnou pažnice	Prohnětení, vyvlečení vrstev, uhlazení stěn = predisponovaná smyková plocha na plášti
X.3 Volba špatného nástroje pro čištění vrtu nebo absence operace čištění vrtu/pažící suspenze	Napadávka, sediment na dně, degradované stěny vrtu	Nadměrné sedání pro mobilizaci paty, degradace plášťového tření
X.4 Špatné odpažování při betonáži	Vytvoření kleneb a potrhání betonu, intruze zeminy nebo vody do betonu	Přerušování, narušení kontinuity nebo zúžení dříku piloty = špatný přenos zatížení
X.5 Chybné zahájení betonáže pod vodou nebo suspenzí	Nedokonalé vytlačení sedimentu ze dna, znečištění betonu	Nekvalitní kontakt v patě, nehomogenity v dříku z. prvku
X.6 Nekvalitní zpracovatelnost a další vlastnosti betonové směsi	Poruchy procesu betonáže, roztřídění agregátů, odlučování vody a cementového mléka	Nehomogenity v betonu dříku = špatný přenos zatížení
X.7 Chybná manipulace se sypákovou rourou (přerušování betonáže)	Znečištění směsi z vytlačované vrstvy sedimentu	Nehomogenity v betonu dříku = špatný přenos zatížení
X.8 Nedostatečná dokumentace a monitoring výrobního procesu	Chybějící údaje dokumentace provádění	Obtíže při určení a nápravě pochybení
<b>Y) PROJEKTOVÉ:</b>		
Y.1 Nesprávně připravená pracovní plošina pro provádění prací	Problémy se stabilitou v horní části vrtu, ohrožení stability vrtu	Narušení přechodové vrstvy v horní části z. prvku, riziko degradace paty od napadávky
Y.2 Časové prodlevy výrobního procesu (např. kolize s jinou výstavbou, supervizí apod.)	Progresivní eskalace vlivů	Zvýšení degradací na kontaktu z. půda/z. prvek
Y.3 Nevhodné určení dodavatele/receptury betonu	Nedokonalá betonáž	Špatný kontakt se z. půdou
Y.4 Nedostatečná kontrola provádění a monitoring odezvy	Chybějící údaje dokumentace provádění	Obtíže při určení a nápravě pochybení
<b>Z) SPOLEČENSKÉ:</b>		
Z.1 Kultura nejnižší ceny	Popření individuální závislosti na podmínkách z. půdy a na znalosti technologických vlivů, dominance hlediska co nejnižších nákladů	Vyloučení/omezení adekvátních technologických operací

Tab. 3: Klasifikace sekundárních technologických vlivů vrtaných pilot – lidský faktor v oblasti realizace



Betonáž velkopřůměrové vrtané piloty

zaměřené na způsobení škody. A také organizovanou korupci, která nevyhnutelně vede k potlačení konkurence, poklesu odbornosti a úpadku zodpovědnosti.

Z rozboru je patrný význam individuálního pochybení obsluhy nebo technického dohledu při důležitých fázích technologického procesu instalace základového prvku. Na obr. 8 jsou například znázorněny kritické fáze u provádění konvenčních vrtaných pilot. Je zde vidět vznik napadávky při vrtání piloty spirálovým vrtákem bez dočištění dna vrtu hrcem a naznačen pravděpodobný tvar paty piloty po nedostatečném vyčištění dna vrtu. Je znázorněno uzavření a nedokonalé vytlačení sedimentu v patě piloty při chybném zahájení betonáže. Dále je zde ukázáno vytlačování sedimentu betonovou směsí. Při nadměrném množství tohoto sedimentu nebo při chybách v postupu betonáže

může dojít ke smíchání sedimentu s betonem a k uzavření hnízd sedimentu v dřívku piloty.

### Závěr


Pokus o systematizaci technologických vlivů – předložený na příkladu široce známé technologie vrtaných pilot – ukázal, jak složité a obtížné je jejich teoretické popsání. Dnes a denně se na stavbách odehrává mnoho drobných prohrůšek, které se však někdy kumulují a skončí dramatickou poruchou. V jednoduchém případě, uvedeném na obr. 1, došlo k účinkům jen dvou hlavních faktorů – A.2 a X.1. V případě uvedeném na obr. 2 však došlo k nahromadění celkem 14 nepříznivých faktorů, což zjistila až zpětná podrobná analýza [2]. Na těchto příkladech je ukázáno, jak lze klasifikace využít pro potřebné rozbory. Nelze předpokládat, že všichni geotechnici budou plně vybaveni všemi podrobnými znalostmi a zkušenostmi, neboť objem těchto znalostí je značný a navíc stále narůstá. Proto je potřeba vytvořit pro jejich práci na analýze a řízení rizik technologií vhodné nástroje, poskytující jim dostatečnou oporu pro rozhodování. Počítačové expertní systémy, na jejichž sestavení se již ve světě pracuje, mohou nabídnout mnoho variant jevů a následných scénářů technologických vlivů pro konkrétní okolnosti horninového prostředí do rizikové analýzy. Mohou nakonec posloužit i k potřebné kvantifikaci těchto vlivů do výpočtu. Je však nutno připomenout, že nejlepším „softwarem“ pro korekci takových výstupů zůstane ještě dlouho zdravý inženýrský úsudek. Na začátku cesty k uživatelským expertním systémům je podrobná klasifikace

a katalogizace všech faktorů a aspektů u jednotlivých technologií metod speciálního zakládání. Pro vstup do počítačových programů je to nevyhnutelné. Předložený příspěvek by chtěl podnítit takovéto uspořádání našich vědomostí. Byly by prakticky využitelné, i pokud nebudou počítačové expertní systémy řešením rizik všeobecně dostupné.

Ing. Jindřich Řiřica, ADSZS

### Literatura:

- [1] van Weelle, A.: Prediction and Actual Behaviour in Geotechnics, Ground Engineering, September 1989.
- [2] Řiřica, J.: Příklady technologických vlivů a chyb na pilotách, Pražské geotechnické dny, 2010 (prezentace).
- [3] Řiřica, J.: Příklady pozitivního přístupu k rizikům v geotechnice, konference Zakládání staveb, Brno, 2011, (prezentace).
- [4] Fedá, J.: Interakce piloty a základové půdy, Academia, 1986.
- [5] Masopust, J. a kol.: Rizika prací speciálního zakládání staveb, ČKAIT, 2011.
- [6] Masopust, J.: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek, 1994.
- [7] Lam, C. – Troughton, V. – Jefferis – S., Suckling, T.: Vliv pažicích suspenzí na chování piloty – polní zkouška ve východním Londýně, Zakládání 3/2011.
- [8] Řiřica, J.: Hlavní příčiny geotechnických poruch a havárií staveb, I–III, Stavebnictví 2, 3, 4, 2011.
- [9] Řiřica, J.: Technologické poruchy podzemních stěn, Zakládání 4/2010.



Obr. 8 : Znázornění typických technologických chyb při důležitých fázích vrtání a betonáže velkopřůměrových pilot [2]. Při vrtání je to vznik napadávky a nepřítomnost čistícího nástroje. Při betonáži je to uzavření sedimentu pod patou piloty a nebezpečí při jeho vytlačování.

### Technological effects in special foundation engineering – contributions to their classification

*Different technological effects appear in course of designing and carrying out the methods of special foundation engineering. These effects are necessary to be well known to ensure sound analysis and risk control. So far made efforts to set a systematic classification of these technological effects have encountered both factual and formal problems as they are highly complicated to identify. In the long term perspective, however, such efforts are truly necessary as we need these defined and described effects as inputs into foundations behaviour modelling. Computer technologies can provide important assistance in the sorting process and allow better orientation in the given processes, even though they cannot solve the essential problem with identifying all relevant effects.*

# ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, A. S., ÚČASTNÍKEM VÝSTAVBY DÁLNIČE A4 MEZI MĚSTY RZESZÓW A JAROSLAW V POLSKU

*Společnost Zakládání staveb, a. s., se v roce 2011 podílela na výstavbě dálnice A4 v Polské republice založením 15 mostních objektů. U většiny z nich byla použita metoda DSM (Deep Soil Mixing – hloubkové zlepšování zemin). V tomto článku jsou popsány postupy a zkušenosti získané při aplikaci této progresivní technologie.*

Dálniční a silniční síť v sousedním Polsku by jistě byla vděčným námětem článku i pro jiný časopis. Každý, kdo v poslední době jel v Polsku autem, jistě pochopí, jaký kolaps dopravy pravděpodobně nastane v době konání Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Toto nebezpečí si jistě uvědomují i obě pořadatelské země – Polsko a Ukrajina –, které v dubnu 2007 porazily další kandidáty ucházející se o organizování ME 2012. Mistrovství se má konat na polském území na stadionech ve Varšavě, Poznani, Wrocławu a Gdaňsku. Dálniční síť v době získání pořadatelství prakticky neexistovala a silnice nižších tříd jsou pro přesuny ohromného množství diváků mezi stadiony prakticky nepoužitelné.

Polská vláda proto prohlásila, že za pomoci financování z Evropské unie vybuduje do zahájení mistrovství propojení mezi všemi „fotbalovými“ městy a Ukrajinou. Tento plán, vzhledem ke krátké době výstavby (pouhých 5–6 let!), představuje mimořádný úkol, který lze splnit jen při účasti a intenzivní práci mnoha stavebních firem.

Celková délka nově postavených dálnic je 2300 km, což při době výstavby 6 let znamená postavit 383 km dálnic za rok. (Pro porovnání – v České republice je dálniční síť ve výstavbě od roku 1971 a do roku 2012 bylo postaveno celkem 741 km dálnic a 427 km rychlostních komunikací, to znamená, že u nás stavíme průměrně 29 km dálnic a rychlostních komunikací za rok.)

Budoucí síť dálnic byla rozdělena na 78 úseků, o které soutěžilo mnoho různých dodavatelů. Jedním z dodavatelů stavebních prací se stal i náš objednavatel – konsorcium firem Polimex – Mostostal S.A Waršava a Doprastav, a. s., Bratislava. Konsorcium zvítězilo v soutěži na stavbu úseku dálnice A4 mezi městy Rzeszów a Jaroslaw o délce 41,2 km. Společnost Zakládání staveb, a. s., se podílela na založení mostů zhruba v úseku 20 kilometrů ve spolupráci s polskou firmou Pobud-Pomorze Sp. Zo. o.

#### Celkové výměry provedených prací

Založení 15 objektů (mostů a přečhodů zvěře) na sloupech DSM o průměru 800 mm, celkem 29 904 m.

Založení dvou mostů na velkopřůměrových pilotách o průměru 1200 mm, celkem 3205 m.

Založení dvou mostů na sloupech tryskové injektaže o průměru 800 mm, celkem 24 323 m.

#### Technologie DSM

Princip zhotovení základového pilíře u této metody spočívá v promísení zemin s cementovou směsí mechanickým účinkem míchacího zařízení. Toto zařízení je většinou zavěšeno na vrtné soupravě pro velkopřímé piloty a cementová směs je na trysky míchacího zařízení dopravena klasickým injekčním čerpadlem s provozním tlakem do 2,0 MPa. Rotací tohoto míchacího zařízení je zemina o daném průměru (cca 0,6–1,4 m) rozpojena a současně

je promíchávána s cementovou směsí. Tento proces se opakuje při několika cyklických pohybech od hlavy pilíře k jeho patě.

Technologie DSM může rychlostí provádění a také ekonomickou výhodností vhodně doplnit ostatní metody zlepšování zemin, např. tryskovou injektaž.

Pro provádění sloupů DSM byly nasazeny vrtné soupravy Bauer BG 18 a Soilmec R 312. Obě používaly míchací nástroje od firmy Delmag.

Na jednotlivých objektech (případně skupině objektů) bylo zbudováno zařízení staveniště, které umožňovalo jak uložení dostatečného množství cementu, tak míchání injekční směsi a následně její dopravu do vrtu. K míchání bylo použito automatické míchací centrum Techniwell TWM 30 a k dopravě cementové směsi čerpadlo Haponic VP 125/400. Toto čerpadlo bylo pro snadnější manipulaci umístěno do půlkontejneru. Cement byl skladován v silu o obsahu 30 t (v případě velkých objektů byla použita dvě sila 30 t, případně kombinace sil 30 t + 60 t).

Po namíchání a dopravení směsi do výplachové hlavy vrtné soupravy bylo předem dané množství směsi zamícháno s původní zeminou do podoby sloupu. Míchání sloupu probíhalo nepřerušovaně při pohybu směrem dolů i nahoru podle předem daných parametrů:

- Otáčky směr dolů: 40 až 45 ot/min,
- Otáčky směr nahoru: 50 až 55 ot/min,
- Rychlost postupu náradí směr dolů: 3 m/min,
- Rychlost postupu náradí směr nahoru: 3 m/min,
- Počet trysek pro injekční směs: 8 ks,
- Počet míchacích cyklů: 2 až 3,
- Ukazatel promíchání: 400 až 450,
- Výsledná průměrná pevnost v jednoosém tlaku po 28 dnech: 2,5 MPa.



Provádění sloupů DSM vrtnou soupravou BG 18 pomocí prodlužovacího nástavce



Míchací nástroj Delmag používaný při provádění jednoho ze sloupů DSM



Obnažená hlava nesystémového sloupu DSM na zkušebním poli v Polsku



Obnažený systémový sloup DSM po odkopání, před odbouráním na projektovanou úroveň

Investor používal tzv. ukazatel promíchání, který v závislostech na určitých parametrech ukázal předpokládanou kvalitu promíchání zeminy (otáčky, rychlost postupu dolů a nahoru, počet míchacích lopatek a počet míchacích cyklů).

Technologie DSM je určena především pro oblasti, kde je v geologickém profilu převaha písku či štěrkopísku a v těchto oblastech je také velmi úspěšná. Pokud je do těchto písčitých materiálů vmíchán cement, vznikne kvalitní geokompozit zaručených vlastností. Takto zhotovené sloupky jsou navrhovány jako nevyztužené. Bohužel v oblasti, kde Zakládání staveb, a. s., provádělo metodu DSM, převládaly v podloží jíly různé tuhosti, které se poměrně obtížně promíchávají. Proto bylo na počátku našeho působení v této lokalitě provedeno zkušební pole, na němž jsme si ověřili vlastnosti jak geologického podloží, tak i možnosti strojního vybavení a pro otestování celého postupu jsme tu provedli několik sloupů DSM i tryskové injektáže (viz další texty). Ukázalo

se, že v tomto typu geologie je použití obou těchto technologií podmíněné. Druhé zkušební pole jsme pak provedli rovněž v Čechách v podobných geologických podmínkách, kde bylo navrženo i několik úprav na vrtných soupravách a míchacím nářadí.

#### Zkušenosti z provádění DSM

Zakládání různých konstrukcí na sloupech DSM se vyznačuje velkým množstvím sloupů, protože nosnost jednotlivého sloupu lze stanovit jen poměrně obtížně. Rovněž homogenita sloupů se poměrně obtížně prokazuje, protože sloupky jsou vytvořeny v konkrétním místě stavby, kde parametry zeminy (chemické i fyzikální) mohou být po výšce zpracovávaného profilu i velmi rozdílné. Podle hodnot zatížení projektant určí půdorysné vzdálenosti jednotlivých sloupů a jejich délku. Hloubka míchání sloupů byla u jednotlivých objektů značně rozdílná. Včetně hluchého vrtní se délka vrtu pohybovala od 3,5 m až po 15,5 m. K dosažení těchto hloubek bylo

nutno na dvou objektech nastavit vrtné tyče pomocí teleskopu, což se ukázalo jako velmi obtížné. Především manipulace při vysouvání a zkracování byla velmi komplikovaná a bylo nutno vyrobit a nainstalovat na lafetu vrtné soupravy hydraulické svěry, které manipulaci umožnily.

Počty sloupů byly na jednotlivých objektech také velmi rozdílné, přestože se nejednalo o založení zásadně rozdílných konstrukcí. Pohybovaly se v rozmezí od 50 sloupů délky 3,5 metru (SO PZ-26) přes 470 sloupů délky 15,5 metru (SO WA-5) až po 750 sloupů délky 6,6 metru (SO WA-64).

Pro kontrolu kvality provedených sloupů DSM byly při provádění prací odebírány vzorky namíchané směsi. Určitým problémem se ukázal být odběr vzorků realizovaných sloupů, které by nebyly znehodnoceny zeminou z části hluchého vrtu nad korunou sloupu DSM, či naopak čistou injekční směsí, která mohla vyplnit středový profil po vytažení vrtného soutyčí. Nejlepší metodou se po několika různých pokusech ukázalo provedení odkopu již zatvrdlého sloupu a odběr vzorku z prostoru cca 0,3 m nad definitivní hlavou sloupu. Získané pevnosti byly poměrně rozdílné, projevovalo se mnoho různých vedlejších vlivů, přesto bylo dosahováno předepsaných hodnot 2,5 MPa. Nosnost sloupů DSM byla také kontrolována statickou zatěžovací zkouškou, při které byly betonovými panely zatíženy 3 sloupky DSM. Protože určitou únosnost má i základová spára v prostoru mezi sloupky DSM, byla na základové spáře zabetonována trojúhelníková roznášecí deska, přes kterou byly sloupky i původní zemina zatíženy. Všechny zkoušky, které byly provedeny, prokázaly dostatečnou nosnost sloupů dle požadavků projektantů.

Metoda DSM se ukázala v konkrétních geologických podmínkách v Polsku jako metoda limitní, ale při představeném přístupu přínosná a použitelná pro požadované účely.

Jan Králík, Zakládání staveb, a. s.



Ukázka dokončeného dálničního objektu ze sloupů DSM

## ZKUŠEBNÍ POLE TECHNOLOGIE DSM REALIZOVANÉ V RÁMCI PŘÍPRAVY ÚČASTI SPOLEČNOSTI ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, A. S., NA VÝSTAVBĚ DÁLNICE A4 V POLSKU NA ÚSEKU RZESZÓW–JAROSLAW

Po získání kontraktu na výstavbě polské dálnice, jehož značnou část tvořily právě prvky realizované technologií DSM, bylo rozhodnuto provést zkušební pole na vybrané lokalitě v Čechách. Toto zkušební pole mělo posloužit k ověření nově zakoupeného míchacího zařízení profilu 800 mm, provozních parametrů technologie DSM a k získání potřebných provozních zkušeností a návyků pro následné ostré nasazení na polské stavbě.

Nejprve bylo třeba v našich podmínkách nalézt lokalitu s podobnou geologií, jaká se vyskytuje v místě staveb v Polsku, a to jsou ledovcové spraše s příměsí písků až zahliněné písky. Podobná geologie se objevila v rámci výstavby pražského městského okruhu v lokalitě stavební jámy na Prašném mostě. Po dohodě s dodavatelem stavebních prací na tomto objektu zde bylo ve dnech 6. 4. a 7. 4. 2011 během těžby stavební jámy provedeno zkušební pole technologie DSM. To tvořilo

6 ks zkušebních pilířů, zhotovených s modifikovanými provozními parametry technologie. Následně byly v průběhu zemních prací na tomto stavebním objektu zkušební pilíře odkopány a vyhodnocen jejich průměr, homogenita a na odebraných vzorcích jejich pevnost v prostém tlaku po 28 dnech. Získané provozní parametry a především zkušenosti z realizace tohoto zkušebního pole pak byly s úspěchem využity při výstavbě polské dálnice A4 na úseku Rzeszów–Jaroslaw.

## ZKUŠEBNÍ POLE TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE REALIZOVANÉ PŘI VÝSTAVBĚ DÁLNICE A4 V POLSKU NA ÚSEKU RZESZÓW–JAROSLAW, DÁLNIČNÍ MOST WA-3

Součástí výstavby polské dálnice A4 v úseku Rzeszów–Jaroslaw je dálniční most WA-3 v km 613+703,14, jehož pilíře a opěry měly být založeny pomocí sloupů tryskové injektáže (TI). Společnost Zakládání staveb, a. s., se stala jedním z dodavatelů těchto geotechnických prací, realizovaných stejně jako technologie DSM v průběhu roku 2011. V místní geologii, pro pracovníky ZS zatím neznámých sprašových hlínách a ledovcových jílech, bylo v blízkosti jednoho z pilířů budoucího mostu před zahájením prací navrženo a následně i zhotoveno zkušební pole tryskové injektáže pro ověření jejich provozních parametrů. Projekt mostu vyžadoval zpevnění podloží pilířů a opěr pomocí jednotlivých sloupů tryskové injektáže o minimálním průměru 800 mm a zaručené průměrné pevnosti v prostém tlaku proinjektované zeminy po 28 dnech 2,5 MPa, přičemž dosažená pevnost nesměla být nižší než 1,5 MPa. Pro takto zadané hodnoty tryskové injektáže byla v dané geologii zvolena metoda jednofázová (M1) a zkušební pole bylo navrženo o počtu 7 ks sloupů o délce každého

sloupu 2,0 m. Na těchto sloupech byly alternativně ověřeny především počet a průměr injekčních trysek, množství čerpané injekční směsi do 1 bm sloupu TI, injekční tlaky, způsob injektáže (vzestupný v. sestupný) a typ injekční směsi. Zkušební pole bylo vytryskáno 3. 2. 2011 během jednoho pracovního dne a následně po 28 dnech, tedy 24. 2. 2011 byly jednotlivé zkušební sloupy za přítomnosti zástupců investora odkopány na hloubku cca 0,5 m pod jejich korunu. Až na jeden zkušební sloup byl vždy dosažen požadovaný průměr sloupu 0,8 m i vyšší. Po ověření průměru sloupů byly ze sloupů odebrány vzorky pro následnou zkoušku pevnosti v prostém tlaku. Pevnosti těchto vzorků se pohybovaly v průměru od 0,97 MPa do 2,05 MPa. To znamenalo, že požadovaná pevnost nebyla dosažena ani u jednoho ze zkušebních sloupů.

Po celkovém vyhodnocení tohoto zkušebního pole byly pro realizaci vlastního objektu zvoleny provozní parametry TI. Vzhledem k potřebě zajistit vyšší pevnost sloupů TI byla také upravena receptura injekční směsi.

S takto modifikovanými vstupy pak byly provedeny všechny systémové sloupy založení dálničního mostu WA-3.

*Ing. Martin Čejka, Zakládání staveb, a. s.  
Foto: Jan Králík, Martin Čejka, Jiří Mühl*

### *The Zakládání staveb Co. takes part in the A4 highway construction between the towns of Rzeszów and Jaroslaw in Poland*

*In 2011 the Zakládání staveb Co. company contributed to construction works on the A4 highway in the Republic of Poland by carrying out foundations for 15 bridge structures. Most of these structures used the method of Deep Soil Mixing that provides in-depth improvement of soils. The following article describes procedures and experiences gained during the process of applying the above mentioned progressive technology.*



Provádění sloupů tryskové injektáže na zkušebním poli v blízkosti budoucího pilíře dálničního mostu



Provádění systémových sloupů tryskové injektáže při založení dálničního mostu WA-3

# TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA DVA ROKY PŘED DOKONČENÍM

*Soubor staveb pražského Městského okruhu v úseku Myslbekova–Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka) je v současné době největší budovanou dopravní stavbou v České republice. Od jejího zahájení (hloubení stavební jámy v Troji) uběhlo více než 5 let a stěžejní stavební práce se pomalu chýlí ke svému konci.*

*Společnost Zakládání staveb, a. s., je jedním z významných dodavatelů této liniové stavby, o níž jsme v ZAKLÁDÁNÍ již mnohokrát psali. A právě v souvislosti s ukončováním hlavních stavebních prací jsme se rozhodli obrazově připomenout všechny významné objekty a úseky stavby tak, jak byly postupně od roku 2006 budovány.*

V lednu 2010 byly dokončeny ražby tunelu Královská obora (mezi Letnou a Trojou) a o 19 měsíců později, v srpnu 2011, i u tunelu Brusnice (mezi ulicí Myslbekova a Prašným mostem). Uložení posledního kubíku definitivního ostění na ražených tunelech proběhlo na konci dubna tohoto roku. V současné době jsou dokončovány vnitřní konstrukce a začíná montáž technologie.

V části Troja jsou již téměř dokončeny práce na hloubených tunelech a v letošním a příštím roce budou provedeny nové povrchové komunikace a terénní úpravy. Zprovoznění Nového trojského mostu, který propojí Holešovice s Trojou v místě stávajícího podjezdu pod tratí ČD se předpokládá na konci listopadu 2013.

Na Letné probíhají intenzivně práce na podzemních garážích a výdechových objektech na Špejchaře a v ulici Nad Královskou oborou. Ve druhé polovině tohoto roku bude zrekonstruována zbývající část ulice Milady Horákové (včetně Letenského náměstí) a zmizí tak poslední zbytky nepřijemné žulové dlažby.

Na Hradčanské jsou práce již téměř dokončeny. Od loňského léta zde slouží obyvatelům a návštěvníkům Prahy nově zrekonstruovaná část ulice Milady Horákové.

Na Prašném mostě probíhají práce na podzemních garážích a technologickém centru č. 2.



Mimoúrovňové křížení (MÚK) Malovanka (SAT 2.A), napojení Strahovského tunelu na „tunelový komplex Blanka“



Patočkova ulice, hloubený tunel metodou MMM (modifikované milánské stěny), (SAT 2.B)



Na začátku stavby u ulice Myslbekova byly již dokončeny hloubené tunely a do září tohoto roku zde bude dokončen i složitý objekt technologického centra č. 1.

V prosinci 2011 byla zrušena objíždná trasa přes ulici Bělohorskou a od prosince tohoto roku bude pro dopravu z centra zrušena i objížďka staveniště. Navrácení provozu do ulice Patočkovy i pro směr do centra se předpokládá na jaře 2013.



V březnu roku 2010 byla zahájena také 2. stavba Strahovského automobilového tunelu, část 2.B – Hloubený tunel MO (SAT 2.B), která navazuje na již dokončenou část SAT 2.A – MÚK Malovanka a tunelový komplex Myslbekova–Pelc-Tyrolka (tunel Blanka), stavba č. 9515. Stavba SAT 2.B je sice vedena jako samostatný stavební celek, ale po provozní stránce je prakticky součástí tunelového komplexu Blanka.

V současnosti se na této stavbě SAT 2.B provádí armování a betonáž kleneb severní a jižní tunelové trouby posledních dilatačních úseků (D15 a D16); současně s tím probíhá zásyp stavební jámy Patočkova (3. fáze) na styku se stavbou č. 9515. Po dokončení kleneb obou tubusů a stropu tunelové propojky bude pokračovat zásyp stavební jámy Patočkova.

Závěrem je třeba konstatovat, že oproti původním předpokladům došlo k prodloužení celkové doby výstavby tunelového komplexu Blanka. Mezi hlavní příčiny patří nedostatek financí v posledních 2 letech (celá stavba je financována výhradně z městského rozpočtu), čemuž byl přizpůsoben rozsah navržených a realizovaných prací. Dle aktualizovaného harmonogramu bude celý tunelový komplex Blanka uveden do zkušební provozu ve druhé polovině dubna 2014.

**Ing. Alexander Butovič, Satra, spol. s r. o.**

Foto: Libor Štěřba



4/2012



4/2012



8/2009

Portálová stavební jáma Myslbekova (ražený tunel Myslbekova–Prašný most, stavba č. 9515), betonáž kleneb severní a jižní tunelové trouby (SAT 2.B)



5/2010



6/2011

Portálová stavební jáma Prašný most (ražený tunel Prašný most–Myslbekova, stavba č. 9515), přechod z ražené části do otevřené stavební jámy pro technologické centrum a podzemní garáže. Dále navazuje již úsek tunelu hloubený metodou MMM, (Prašný most–Špejchar, stavba č. 0080)



9/2009

Ulice Milady Horákové (Prašný most–Špejchar, stavba č. 0080), pokračování hloubeného tunelu metodou MMM





Portálová stavební jáma Letná (ražený tunel Letná–Troja, stavba č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka), stavební jáma slouží zároveň pro výstavbu podzemních garáží.



Královská obora (stavba č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka), realizace ochranné horninové desky v nadloží ražených tunelů pomocí klasické a tryskové injektáže



Nový Trojský most (stavba č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka), budování dočasných montážních podpor v řečišti



Portálová stavební jáma a navazující úsek hloubených tunelů Troja (ražený tunel Troja–Letná, stavba č. 0079 Špejchar–Pelc-Tyrolka)







Zajištění stavební jámy hloubené části obrátových kolejí (SO 09-18/50), pohled na severní kotvenou pažící pilotovou a mikropilotovou stěnu

## METRO V.A, STAVENIŠTĚ MOTOL (SOD 09) — STAVEBNÍ JÁMY PRO HLOUBENÉ KONSTRUKCE

*V časopise ZAKLÁDÁNÍ jsme v souvislosti s realizací této trasy V.A metra psali o některých stavebních objektech, na nichž se společnost Zakládání staveb, a. s., podílela: montážní šachta pro TBM-EPB na Vypichu z převrtávaných pilot (ZAKLÁDÁNÍ 4/2010), stavební jáma KU1 a opěrná zeď podél ulice Kukulovy v Motole (ZAKLÁDÁNÍ 2/2011). V tomto vydání přinášíme ucelený přehled o stavebních konstrukcích realizovaných na staveništi Motol (SOD 09). Jednalo se především o zajištění stavební jámy pro vlastní stanici Motol, kde hlavní pažící konstrukci představuje trvale kotvená podzemní stěna a dále o zajištění stavební jámy hloubené části tunelů obrátových kolejí, které pokračují dále za stanicí. Geologické a hydrogeologické podmínky na staveništi jsou značně složité, což se odrazilo v návrhu a provedení realizovaných stavebních konstrukcí.*

**P**rodloužení trasy A metra představuje rozsáhlou komplexní liniovou stavbu, situovanou do hustě obydlené části hlavního města Prahy. Společnost Zakládání staveb, a. s., se aktivně podílí na její výstavbě s využitím komplexní škály technologií speciálního zakládání. Trasa metra V.A navazuje na stávající stanici Dejvická a končí tunelem pro obrátové koleje za konečnou stanicí Motol. Tento úsek je dlouhý 6,12 km a jsou na něm navrženy celkem čtyři stanice – Motol, Petřiny, Červený vrch a Veleslavín. Poprvé v ČR je převážná část traťových tunelů ražena tunelovacími stroji


TBM-EPB; pouze tři stanice a dvoukolejný traťový tunel v okolí hloubené stanice Motol jsou raženy klasickou technologií NRTM. Vedle ražeb je ale samozřejmě nutné zajistit i výstavbu souvisejících podzemních objektů budovaných v otevřených stavebních jamách a jejich vyústění na povrch.

**Stavební objekty prováděné na staveništi Motol**  
Budoucí stanice metra Motol trasy V.A, stavební oddíl SOD 09, je umístěna ve svahu přímknutém k ulici Kukulově, severně od Fakultní nemocnice Motol. Při návrhu polohy stanice se vycházelo z požadavku co

nejlepšího využití svahového terénu a zároveň co nejlepší pěší dostupnosti motolské nemocnice. Výškové poměry svahu a trasy umožnily koncipovat stanici jako hloubenou, což přináší nesporné výhody pro cestující, neboť stanice je přirozeně osvětlena a větrána. Díky průběhu terénu je na nástupiště směrem do centra umožněn přímý vstup z terénu. Pro výstup ze stanice je nutné použít eskalátory a pevné schodiště. Projektant také respektoval požadavek na co nejmenší trvalý zábor lesní půdy.

Pro vyloučení zemních tlaků na konstrukci vlastní monolitické železobetonové stanice od přilehlého svahu musel být tento svah **zajištěn opěrnou stěnou s trvalými kotvami** (SO 09-20/01) a se zařízením umožňujícím sledovat případné změny napjatosti v kotevním systému; pro tuto činnost je navržen obslužný prostor mezi touto stěnou a stanicí. Zajištění vlastní stavební jámy pro **objekt hloubené stanice Motol** je řešeno ve stavebním objektu SO 09-20/02.

Součástí stavebního oddílu SOD 09 je vedle objektu stanice dále **objekt obrátových kolejí** – hloubená část dvoukolejného tunelu (SO 09-18/50) s přechodovým dílem v celkové délce 189,3 m a dvoukolejný ražený tunel v délce 216,7 m. Tento tunel byl ražen metodou NRTM ze stavební jámy SO 09-16, v níž bude následně vybudován železobetonový **objekt strojovny VZT** s větracím objektem na povrchu. Tímto objektem bude provozní úsek trasy metra V.A ukončen.



Půdorys zajištění stavební jámy stanice Motol trvale kotvenou podzemní stěnou, kotvenou pilotovou stěnou (severní strana) a záporovým pažením (jižní strana)

Dalším důležitým objektem stavebního oddílu SOD 09 jsou **odvodňovací šachta a štolá (SO 09-19)**, které jsou umístěny v nejnižším místě obrátových kolejí. Budou sloužit pro odvádění průsakových vod, vod z omývání tunelu i vod vzniklých při možné havárii tunelového vodovodu gravitačním způsobem do dešťové kanalizace v ulici Kukulově. Podél ulice Kukulovy bylo nutno také navrhnout autobusovou zastávku s odpovídající šíří chodníku. To vyžadovalo odebrání paty části přilehlého prudkého svahu. Tento odřez je zajištěn **trvalou pilotovou stěnou s pohledovou železobetonovou konstrukcí (SO 09-12)** v její horní části. Kde nebylo možno stěnu kotvit kvůli existenci konstrukce obrátových kolejí v místě požadovaných kořenů kotev, byla pilotová stěna provedena jako dvouřadá. Ve zbylé části jsou piloty kotveny trvalými pramencovými kótami.

**Trvale kotvená podzemní stěna ve stanici Motol, SO 09-20/01**

Složitost návrhu této stěny spočívala především ve skutečnosti, že zasahovala do svahu s kernými sesuvy a potřebné průzkumné hydrogeologické sondy mohly být provedeny teprve až po získání stavebního povolení, tj. v době, kdy už základní parametry stěny byly navrženy na podkladě vzdálených sond, které byly provedeny v příkopu ulice Kukulovy. Další komplikací se ukázala být i vysoká agresivita podzemní vody. V neposlední řadě musel být zohledněn i možný vliv vybudované překážky v podobě trvalé betonové stěny na úroveň hladiny podzemní vody

za touto konstrukcí. Pro možnost průběžného sledování paženého území byly ve svahu nad opěrnou stěnou osazeny inklinometry a stěna je rovněž sledována geodeticky.

Prováděcí projekt této stěny – stavebního objektu SO 09-20/01 stanice Motol – vypracoval v subdávce pro Metroprojekt, a. s., ing. Petr Hurych z firmy FG Consult, s. r. o.

Dále byly zjištěny při vizuální prohlídce vývrtů z inklinometrických vrtů provedených po získání stavebního povolení výrazně odlišné geologické poměry oproti předpokladům (sondy provedené pro DVZ ve vzdáleném místě). Tato skutečnost vedla ke změně technologie hloubení lamel podzemní stěny – nebylo možno hloubit pomocí drápku, bylo nutno použít hydrofrézu. Při provádění stěny došlo u lamely L24 k překročení varovného stavu, příčné deformace koruny se ale nakonec ukázaly jako stabilizované.

**Zajištění stavební jámy stanice Motol a zemní práce – 1. etapa, SO 09-20/02**

Na jižní straně je pažení stavební jámy pro stanici navrženo z kotveného záporového pažení; na severní straně je pak stavební jáma v pokračování trvale kotvené podzemní stěny zajištěna pomocí kotvené pilotové stěny. Východní strana stavební jámy s portálem ražených tunelů je řešena jako kotvený svah zajištěný střikáním betonem s výtuznou sítí, západní strana jámy je svahovaná do sousední stavební jámy pro hloubenou konstrukci obrátových kolejí.

Součástí stavební činnosti na zajištění stavební jámy stanice Motol bylo i dodatečné přikotvení stávající trvalé pažící konstrukce – pilotové stěny – v areálu motolské nemocnice nad hromadnými garážemi. Pro přeložku dešťové kanalizace pod Kukulovou ulicí bylo totiž nutné deaktivovat čtyři původní koty a nahradit jejich účinek novými trvalými kótami.

**Zajištění stavební jámy hloubené části (obratových kolejí), SO 09-18/50**

Na západním konci pokračuje stavební jáma pro hloubenou stanici Motol stavební jámou hloubeného objektu obrátových kolejí. Realizační dokumentaci této jámy v subdávce pro Metroprojekt, a. s., zpracovala firma Mott MacDonald CZ, s. r. o. (ing. Petr Svoboda).


Dodatečný geologický průzkum, který mohl být proveden až po získání stavebního povolení a následného povolení kácení na přilehlých staveništích KU1 a MO1, prokázal velmi nepříznivé podmínky pro provádění stavby. Na základě těchto nových poznatků bylo nutné v dané lokalitě s velmi nízkým nadložením nad raženými tunely a ve značně zvodnělém prostředí zvolit odlišné projekční a stavební postupy oproti původně zamýšleným. V úseku s extrémně nízkým nadložením byly zvažovány jednak stavební technologie bezpečné ražby, jednak technologie, které vyžadovaly částečně přístup z povrchu terénu. Přístup z povrchu a odstranění dřevin v nejnútnejším rozsahu bylo z hlediska nasazení bezpečných stavebních



Celkový pohled na trvale kotvenou podzemní stěnu za budoucí stanicí Motol z prostoru navazujícího úseku hloubené části obrátových kolejí



Detailní pohled na podzemní stěnu s portálem tunelu raženého metodou TBM-EPB směrem ke stanici Petřiny



Rez budoucí stanice Motol; stavební jáma pro stanici je zajištěna trvale kotvenou podzemní stěnou s obslužným prostorem mezi stěnou a vlastní stanicí

technologických postupů nakonec vyhodnoceno jako nevyhnutelné řešení. V konečném důsledku vše vyústilo ve zcela zásadní změnu koncepce výstavby a v nutnost realizace podstatné části objektu obrátových tunelů v hloubené stavební jámě místo ražby. Délka hloubeného úseku je 189,3 m.

Vedle zásahu do vzrostlé zeleně narazila nová koncepce zajištění stavební jámy z povrchu na další vážnou překážku – nadzemní vedení vysokého napětí 110 kV. Toto vedení, které nebylo možné vypnout, kříží pod malým úhlem stavební jámu a značná část pažicí konstrukce stavební jámy realizovaná z povrchu je v jeho ochranném pásmu. Stavební práce proto musely probíhat ve zvláštním přísném režimu, schváleném správcem sítě. Nejdříve proběhla konzultace se zástupcem provozovatele tohoto vedení (PRE) a na základě předběžného souhlasu zhotovitel stavby Hochtief CZ, a. s., následně předložil seznam stavebních mechanismů použitelných pro práci v ochranném pásmu a technologický postup prací. Na základě výše uvedeného seznamu pak PRE vydalo závazné podrobné stanovisko ke veškerým činnostem v ochranném pásmu vedení 110 kV. Zásadně bylo možné použít pouze mechanismy s určitým výškovým omezením a konstrukčním uspořádáním

bez lan a bez zvedacích ramen (autojeřáby apod.). To vedlo v konečném důsledku k návrhu mikrozáporového kotveného pažení se svislými prvky, které se nastavovaly přímo nad vrtem z krátkých montážních dílů. Podrobněji o této

části stavby SO 09-18/50 viz článek ing. Petra Svobody (Mott MacDonald CZ, s. r. o.).

**Ing. Petr Chaura**, odpovědný projektant stanice Motol, METROPROJEKT Praha, a. s.



Hloubení vlastní stavební jámy Motol před severním svahem zajištěným podzemní stěnou

## METRO V.A, HLOUBENÁ STANICE MOTOL – VÝVOJ PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ TRVALE KOTVENÉ PAŽICÍ PODZEMNÍ STĚNY (SO 09-20/01)

**P**ažicí podzemní stěna navržena v rámci stanice Motol na prodloužení trasy V.A pražského metra bude sloužit jako trvalé statické zajištění výškového rozdílu v nově konfigurovaném terénu v prostoru za budoucí budovou stanice. Konstrukce pažení zcela oddělí rostlý svah od konstrukce budovy stanice, která takto nebude zatížena žádnými zemními tlaky. Rostlý terén je zde svažován se spádnicí zhruba kolmou k půdorysu projektované stěny. Největší sklon rostlého svahu činí až 14°.

### Geologické poměry

Staveniště leží přímo na významné tektonické poruše náležící k poruchovému pásmu tzv. pražského zlomu. Navíc je přílehlý svah postižen fosilními blokovými pohyby křídových hornin. Při povrchu terénu se vyskytují převážně písčité, okrajově i jílovité kvartérní svahové hlíny s hojnými úlomky opuk. Předkvartérní podloží tvoří ordovické jílovité břidlice bohdaleckého souvrství v různém stupni zvětrání a především silurské břidlice a vulkanity liteňského

souvrství. Hranice ordovik – silur je zde tektonická. V nadloží prvohorních hornin byly dokumentovány křídové horniny bělohorského, korycanského i peruckého souvrství, které zde představují horninový blok zakleslý v kvartéru. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna v úrovni 315,2 až 315,4 m n. m.

### Parametry realizované podzemní stěny

V půdoryse pažicí podzemní stěny kopíruje vnější obrys stanice po celé její délce a je odsazena



144 cm od tohoto obrysu. Rozvinutá délka pažení činí přibližně 163 m, zajišťovaný výškový předěl má výšku až 20 m, nejmenší výška je 14 m. Podzemní stěna má tloušťku 80 cm a je členěna na 26 lamel. Jednotlivé lamely šířky 7,22 m až 7,55 jsou v hlavě propojeny věncem. Tento věnec má na převážné části stálo šířku 85 cm a výšku 100 cm. V pravé části má výšku proměnnou od 100 cm až po 50 cm. Železobetonový věnec kromě tvaru zajišťuje i určitou spojitost lamel v jejich koruně a tím i roznášení případných nepravidelných silových účinků v oblasti koruny. Beton pro podzemní stěnu je navržen C25/30 pro stupeň prostředí XA2 se síranovzdorným cementem. Hlavní nosná výtuz je oboustranně symetrická (ocel 10505) a tvoří ji pruty prům. 25 mm v hustotě 5 až 6 ks na běžný metr. Lamely přenáší zemní tlak do kotev, ale také kontaktem v patě lamely do podloží pod ní. Proto musí být zajištěno, aby tento kontakt opravdu fungoval, tedy aby pod patou nebyly žádné dutiny či mezery a aby pata lamely celým průřezem dosedala na podloží. Všechny kotvy jsou trvalé 6pramencové, navržené ve třech, resp. dvou, úrovních ve sklonu od vodorovné 15°. Délka injektovaného kořene je jednotná – 9 m, délky táhel jsou 11 m pro nejvyšší, 9 m pro střední a 7 m pro nejnižší úroveň. Průměrná rozteč kotev je 2,6 m.

#### Přípravné práce, návrh koncepce statického řešení s použitím trvalých kotev

Práce na projektu probíhala v několika fázích. V přípravné fázi byly ověřovány základní prvky dispozice a rozměry jednotlivých částí konstrukce, dimenze kotev a lamel podzemní stěny. V této fázi byl také řešen způsob budoucího prověřování funkčnosti trvalých kotev. Trvale kotvenou konstrukci je totiž nutno periodicky kontrolovat, ať již geodeticky či přímo sledováním předpětí v kotevách. To se provádí na předem určeném počtu kotev vybraných projektantem. S oddělením vývoje a měření společnosti Zakládání staveb, a. s., byl dohodnut způsob kontroly, při které budou použity magnetoindukční snímače, jejichž výhodou je, že k měření není nutná žádná silová ani jiná mechanická manipulace s hlavou kotvy. Využívají změny magnetické indukce vyplývající ze změny mechanického napětí; kontrola pak znamená pouze připojení snímacího zařízení s počítačem k měřené hlavě, resp. ke kabelu, který je od hlavy kotvy vyveden. Tento způsob měření byl konzultován a následně odsouhlasen GP (Metroprojekt Praha, a. s.). V konečném prováděcím projektu bylo posléze vybráno projektantem ke sledování 21 kotev, jednalo se vždy o skupinu kotev ve svislé řadě nad sebou (trojice nebo dvojice), tj. asi 9 % z celého počtu kotev. Norma v tomto případě udává jako minimum 3 % z počtu osazených kotev. Zde byl zvolen větší počet vzhledem k extrémně složitým geologickým poměrům staveniště. Dlouhodobá měření budou probíhat po dobu 10 let, což je minimum dané normou. Za normálních okolností budou další kontroly po půl roce, po roce, po dvou letech a dále

po každých dvou letech. V případě zjištění nečekaných anomálií se frekvence kontrol upraví. Použití trvalých kotev předpokládá také zachování určitého prostoru pro trvalý přístup k hlavám kotev pro případné doplnění nebo i překotvení. V této přípravné fázi byl rovněž zvolen typ kotev. Nejsnáze použitelné se v té době jevíly kotvy 7pramencové, protože k rozměrům jejich hlav byly již vyrobeny a odzkoušeny součásti pro magnetoindukční měření. Také se z předběžných výpočtů ukázalo, že bude třeba kotvit až ve třech úrovních a že 7pramencové kotvy by mohly vyhovovat i ze silového (statického) hlediska.

Již v této přípravné fázi projektant společnosti FG Consult úzce spolupracoval s GP (Metroprojekt Praha, a. s.) především formou konzultací, zpočátku zejména nad shromážděnými podklady a požadavky na funkci podzemní stěny. Současně GP zprostředkoval konzultace se zpracovatelem geologického průzkumu firmou Arcadis CZ, a. s. V závěru přípravné fáze projektu, již po předložení hotového předběžného řešení, vyjádřili pak náhle a neočekávaně (vzhledem k předchozím konzultacím) pracovníci firmy Arcadis CZ, a. s., obavy, že tento návrh je příliš odvážný. Zdůvodňovali to zejména nejistotou v souvislosti s možnými kernými sesuvy, jejichž projevy byly již v minulosti v této oblasti publikovány. Doporučili proto také upravit směrem k horšímu i některé parametry pevnosti (koheze) materiálu podloží proti těm z předběžného návrhu. Došlo proto k prohloubení paty stěny, redukci roztečí kotev apod.

#### Průběh prací na realizačním projektu

Historii práce na vlastním realizačním projektu pak můžeme rozdělit na dvě fáze. První došla až k prakticky kompletně vypracované dokumentaci, včetně technické zprávy, vše podle konzultovaných předpokladů a dohod opírajících se o zjištění geologů a statické výpočty z přípravných prací. Prakticky bezprostředně před vydáním této dokumentace

však přišla od zpracovatele geologického průzkumu firmy Arcadis CZ, a. s., (po vyhodnocení provedeného dodatečného doplňkového průzkumu) další změna, která zahájila novou fázi projekčních prací. S ohledem na skutečnost, že se staveniště nacházelo na území lesa, bylo bohužel tento průzkum možné provést až po získání stavebního povolení. Oproti původním předpokladům zde byla zpřesněna geologická stavba podloží, bylo zde popsáno rychlé a rozmanité střídání zvrásněných vrstev a byly zde zastíženy velmi tvrdé polohy rohovců a navíc byla také zjištěna zvýšená hladina vysoce agresivní podzemní vody.

Jednalo se tedy o další změnu vstupních parametrů pro výpočet – opravené hodnoty parametrů popisujících pevnost podloží a vyvstal nový problém, spojený s posuzováním režimu podzemní vody. Zpracovatel geologického průzkumu upozorňoval na nebezpečí, že dlouhá podzemní stěna naruší přirozený režim podzemní vody, takže oproti hladině přirozeně se pohybující podzemní vody ve směru ze svahu a zhruba kolmo k rovině podzemní vody dojde ke zvýšení hladiny. To je samozřejmě vcelku logické – pohybová energie proudící spodní vody se postupně přemění na polohovou, dojde k vyrovnání tlaků a proudění se zastaví. Dopad na pažení však závisí na tom, k jakému zvýšení hladiny a tomu úměrnému zvýšení statického vodního tlaku dojde. Po několika i trochu vzrušených jednáních (za účasti GP a investora) bylo nakonec rozhodnuto vzít tyto konzervativní vstupy v úvahu pro konečný návrh podzemní stěny. Celý projekt bylo proto nutné po statické stránce znovu revidovat. Problém však byl v tom, že nebyl k dispozici žádný směrodatný odhad o možném zvýšení hladiny podzemní vody za hotovou stěnou. Na společném jednání za účasti zástupců GP, Arcadis CZ, a. s., a FG Consult, s. r. o., bylo posléze dohodnuto navrhnout a posoudit podzemní stěnu na zvýšení hladiny podzemní vody o 2 m.




Trvale kotvená podzemní stěna, pohled směrem k portálu raženého tunelu obrátových kolejí přes jejich hloubený úsek

Aby v budoucnu nemohlo dojít za stěnou k vystoupaní hladiny na vyšší úroveň, než na jakou byla dimenzována, byly ještě v dolní partii stěny navrženy odlehčovací vrty. Zde ale peripetie projektu neskončily. Vznikl totiž spor mezi geologem a projektantem o výškovém umístění těchto odlehčovacích vrtů. Projektant navrhoval odlehčovací vrty do úrovně vzduté hladiny podzemní vody (vzdutí odhadnuté), takže vrty by měly úlohu pojistky pro případ, že hladina spodní vody by ještě stoupla, například vlivem silné dotace zvýšených srážkových vod. Statickou funkci by měly odlehčovací vrty tedy jen krátkodobě. Druhý přístup hájil geolog, a sice že odlehčovací vrty by měly snižovat hladinu podzemní vody za stěnou trvale. To by ale znamenalo jejich trvalou údržbu a také i možné vyplavování jemných částí z oblasti za stěnou a zanášení vrtů. Tento přístup by znamenal také řešit trvale odvodnění prostoru před stěnou, byť i pro relativně malé přítoky z jednotlivých vrtů. V době vzniku tohoto textu nejsou ještě odlehčovací vrty provedeny, ale mají být provedeny podle návrhu projektanta.

#### Návrh varovných stavů

Jako důležitý doplněk k řešení navrženému v konečné verzi realizační dokumentace, odevzdané v říjnu 2010, byl v listopadu vypracován ještě návrh varovných hodnot jak pro deformaci pažení, tak pro silové namáhání kotev. Určení varovných hodnot má známé úskalí: budou-li příliš přísné, může vznikat planý poplach, jsou-li mírnější, mohlo by dojít k problémům bez předchozího varování. Měření deformací probíhá jednak přímo na konstrukci pažení, jednak nepřímo pomocí inklinometrů, umístěných asi 5 až 6 m za rubem pažení. Doporučené varovné hodnoty vycházejí ze statických výpočtů. Celé statické řešení bylo zpracováno s využitím programového vybavení „Metoda závislých tlaků“ (autor ing. Hurych). Metoda byla vyvinuta již v letech 1976 až 1978 a ve větším měřítku poprvé



Zjednodušené vrstvy podloží použité pro statický výpočet

využita v projektu jámy pro dostavbu Národního divadla v téže době. Její programové zpracování postupně sledovalo vývoj výpočetní techniky, poslední verze MZT2012 obsahuje v interaktivní formě i výpočet podélného průběhu namáhání kořenů kotev a též modeluje odpor na patě pažení, závislý na posunu paty.

Zatímco v úvodních výpočtech byl model podloží složen podrobně z jednotlivých vrstev a jejich parametrů pevnosti, v závěrečné fázi, ve výpočtech pro finální verzi realizačního projektu, byl model radikálně zjednodušen. Postupně získávané další podrobnější poznatky o podloží (Arcadis) ukazovaly na skladbu podloží stále složitější a složitější. Ve výpočtu bylo proto schéma podloží, vzhledem k jeho extrémní složitosti a především neurčitosti co do tvaru a mocnosti vrstev, potřeba zjednodušit a přidržet se konzervativních hodnot. Použité zjednodušené vrstvy podloží pro statický výpočet ukazuje schéma vyjmuté ze strojního výpočtu MZT.

Svrchní vrstva zobrazuje průměrnou mocnost a kvalitu kvartéru, podložní vrstva stejným „zprůměrovaným“ způsobem bohdalecké břidlice. Protože významnou složkou zatížení je vodní tlak vzedmuté hladiny podzemní vody (původní hladina ca 315,5 m n. m.), podrobnější členění na další

vrstvy by bylo zbytečné. Zvolená hladina i parametry pevnosti podloží jsou na straně bezpečné.

Z hlediska projektu a statiky je však třeba zmínit ještě skutečné deformace měřené během výstavby, které místně, v okolí lamel 24 až 26, tj. poblíž půdorysného zalomení, náhle vzrostly v dubnu 2011 během jednoho týdne z 6 mm na 20 mm. Deformace pak ještě dále pomalu narostly, až se ustálily na průhybu necelých 30 mm. Namáhání kotev však při tomto pohybu nepřekročilo stanovené varovné hodnoty. Domněnek o souvislostech či příčinách místní deformace by mohlo být mnoho, včetně jejich vzájemných kombinací. Po zhodnocení všech dostupných informací a známých souvislostí se zde nejspíše jednalo o lokální porušení podloží, jehož skladba a tvar vrstev byly velmi proměnné a těžko předvídatelné. Především se ale ukázala nezastupitelná funkce průběžného měření a jeho pravidelného grafického zobrazování prostřednictvím internetu programem „Barab“. Jde o to, že i bez početního zpracování umí lidské oko v jednodušších případech z tvaru křivky odhadnout její pravděpodobný další vývoj, např. její ustalování, jak tomu bylo v daném případě.

Tento text je zaměřen na problematiku díla, jak ji vidí projektant a statik. Kromě čistě statických záležitostí probíhala již v přípravných fázích spolupráce s vyšším projektantem, později také s dodavatelem a dále i se zpracovatelem geologického průzkumu. Je pochopitelné, že každý zúčastněný nahlíží celé dílo a proces, kterým vzniká, z poněkud jiného úhlu a každý má také jiný druh a sílu argumentů, kterými hájí svůj názor. Může docházet, a také obvykle dochází, ke střetům zájmů, výjimečně i dosti vyhoceným. To vše by ovšem nemělo bránit, ale spíše nakonec přispět k dosažení požadovaného výsledku – kvalitní a bezpečné konstrukci.

Ing. Petr Hurych, FG Consult, s. r. o.

## REALIZACE TRVALE KOTVENÉ PODZEMNÍ STĚNY STANICE MOTOL, SO 09-20/01

Jak již bylo uvedeno v předchozích textech, byly v dané lokalitě při podrobném doplňkovém geologickém průzkumu zastíženy velmi tvrdé polohy rohovců. Z tohoto důvodu nebylo možno oproti původním předpokladům realizovat podzemní stěnu klasicky těžbou drapákem, ale musela být nasazena hydrofréza.

#### Příprava staveniště

Vzhledem k tomu, že staveniště se nachází ve velmi svažitém terénu, bylo nutné před zahájením vlastních stavebních prací na pažici železobetonové stěně provést množství terénních úprav – odkopů a násypů – aby terén vyhovoval podmínkám pro realizaci podzemních stěn.

V první fázi příprav bylo nutno zajistit zpevněnou příjezdovou komunikaci po staveništi, aby nedocházelo ke znečištění ulice Kukulovy od vyjíždějících aut. Ve druhé fázi bylo třeba upravit plochu pro výrobu pažicí suspenze a plochu pro výrobu armokošů do lamel PS. Výroba pažicí suspenze pro hydrofrézu je složité výrobní zařízení, se kterým jsou spojeny vyšší požadavky na připravenost pracovních ploch. Skládá se z míchacího centra, zásobníků na pažicí suspenzi a van se soustavou vibrosít. Jímku pod vibrosíty bylo nutno před vykopáním zapažit pomocí beraněných ocelových IPE profilů a zapažit výdřevou. Práce probíhaly v zimním období, proto se výroba musela zateplit. Další plochou, kterou jsme museli

připravit, byla armovna pro výrobu armokošů do podzemních stěn.

V další fázi bylo třeba připravit plochy pro realizaci vlastních podzemních stěn. Ty se prováděly ve třech výškových úrovních s max. sklonem 2,5 % a s rampami se sklonem max. 7 %, které se musely v průběhu realizace přesouvat. Pro hydrofrézu, jejíž hmotnost dosahuje téměř 100 t, jsou velice důležité zpevněné jezdové plochy, které zde byly zhotoveny s pomocí zhužutného betonového recyklátu.

#### Realizace podzemních stěn hydrofrézou

Po ukončení přípravných prací byla zahájena realizace vodících zádek a vlastních podzemních stěn. Vodící zádky byly zhotoveny z betonu C12/15 v šíři



Těžba rýhy pro podzemní stěnu pomocí hydrofrézy v příkrém svahu nad ulicí Kukulovou



200 mm, výšce 1000 mm a rozteči 850 mm, armovány byly dvojitou kari sítí o tl. 6 mm. Pro lamely šířky 7,22–7,55 m a hloubky 14,0–20,0 m byl použit beton C25/30 XA2. Z důvodu zastižení vyšší koncentrace síranových iontů bylo prostředí zatříděno jako chemicky agresivní na stupni XA2 a do betonu byl tedy použit síranovzdorný cement. Těžba lamel probíhala v prodloužených a částečně i nočních směnách tak, aby byl termín realizace splněn. V jednotlivých lamelách byly zastiženy

rozdílné geologické podmínky; lišila se tedy i doba jejich těžby. Armokoše byly opatřeny kotevními průchodkami a zámky jednotlivých lamel těsnicími pásy Hydrofil 200 mm a injekční trubkou pro do-datečnou injektáž.

Koruna lamel podzemních stěn byla ukončena v úrovni koruny vodicích zídek. Lamely byly v hlavách propojeny železobetonovým ztužujícím věncem výšky 50 cm, resp. 100 cm, a dobetonovány na úroveň požadovanou projektem.

Celkově lze konstatovat, že nejobtížnější fází stavby byla příprava předcházející vlastní těžbě stěn, kdy bylo nutné vypořádat se s nedostatkem prostoru, s existencí jen jedné příjezdové komunikace, svažitým terénem a chladným zimním počasím. I přes veškeré potíže se nám podařilo termín realizace zkrátit a stavbu předat ve výborné kvalitě objednateli.

**František Šedivý, Zakládání Group, a. s.**

## ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY HLOUBENÉ ČÁSTI OBRATOVÝCH KOLEJÍ SO 09-18/50

### Inženýrskogeologické a geotechnické poměry

Inženýrskogeologické poměry v místě nově budované stanice Motol a obratových kolejí odrážejí poměrně složité geologické a geotechnické podmínky celé pražské oblasti. Časté střídání různorodých stratigrafických celků, jejich rozpukání a porušení zlomovými liniemi podmiňuje i výsledné geotechnické poměry v místě stavební jámy hloubené části dvojkolejného tunelu pro obratové koleje a jámy budoucí stanice Motol.

V neposlední řadě zde důležitou roli hraje i hladina podzemní vody, která v některých částech trasy tunelu pro obratové koleje, kde lze očekávat přítomnost křídových hornin, způsobuje zvýšené přítoky. V místě stavební jámy byly, stejně jako u raženého portálu dvojkolejného tunelu směrem ke stanici Petřiny, zjištěny blokové sesuvy křídových pískovců po podložních slínovcích a jílovcích. Zeminy a horniny jsou zde zastoupeny těmito základními geologickými útvary:

- svahové sedimenty – kvartér,
- slínovce, pískovce, jílovcé – křída,
- jílovité břidlice, pískovce, křemence – ordovik (kosovské souvrství),
- jílovité a prachovité břidlice – silur (liteňské vrstvy).

### Svahové sedimenty (kvartér)

Tyto sedimenty tvoří souvislou vrstvu na podložních předkvartérních horninách skalního podkladu. Jejich mocnost kolísá v rozmezí 1,5–3,7 m. Výška je proměnná podél osy tunelu. Podle povahy podložních hornin mají písčité až písčitojílovitý charakter. Jedná se o deluviální hlinité písky až písčité hlíny.

### Slínovce, pískovce, jílovcé (křída, perucké souvrství)

Mocnost těchto hornin je velmi proměnlivá a dosahuje až několika metrů (3,5–8 m). K ose tunelu jsou vrstevní plochy většinou vodorovné, případně slabě ukloněné.

V případě těchto hornin ovlivňuje zásadním způsobem stabilitu pažení stavební jámy schopnost jímání podzemní vody. Zvláště perucké pískovce jsou v celém křídovém souvrství často význačným rezervoárem podzemní vody.

V provedeném doplňkovém geologickém průzkumu jsou tyto horniny označeny jako pravděpodobně přemístěné, rozvlečené po svahu, postižené sesuvnými pohyby. To představovalo v kombinaci s podzemní vodou největší nebezpečí pro celkovou stabilitu svahu.



Komplikované staveniště hloubené části obratových kolejí



Hloubení vrtů pro osazení zápor jižní stěny pažení hloubeného úseku obrátových kolejí



Příprava betonáže žlb. věnce v hlavách pažicích mikropilot

### Jílovité břidlice, pískovce, křemence (ordovik, kosovské souvrství)

Horniny tohoto typu jsou nejrozšířenější směrem k ražené části tunelu obrátových kolejí. Převážně se jedná o jílovité až jílovitoprachovité břidlice v různém stavu zvětrání a rozpukání. Pro podrobnější zhodnocení jsou rozděleny do geotypů Oks 1 (R6,R5,R4) a Oks2 (R4,R3,R2). Oba tyto horninové typy mají proměnlivé geotechnické vlastnosti. Tyto horniny jsou tence deskovité, ojediněle hrubě lavicovité. Jsou mírně ukloněné, někde i zvrásněné. Většinou je foliace mírně natočená k ose tunelu (stavební jámy) se sklonem směrem ke dnu. Stupeň zvětrání ovlivňuje především celkovou pevnost hornin a charakter rozpukání.

Hladina puklinové podzemní vody byla zastížena jen ojediněle. Z tohoto důvodu nepředstavovaly tyto horniny významnější nebezpečí z hlediska naražení podzemních vod.

Kosovské křemence, které jsou součástí celého tohoto ordovického souvrství, jsou jedny z nejpevnějších a nejdolnějších hornin celé pražské

aglomerace. Mají vysokou pevnost, objemovou tíhu, ale i další přetvárné charakteristiky. Jejich vrstevnatost je deskovitá až hrubě lavicovitá. Dosaňují mocnosti od 0,50 m až 3,50 m. Představují velmi obtížné rozpojitelny materiál.

### Jílovité a prachovité břidlice (silur, liteřské souvrství)

Tyto horniny byly zastíženy ve větší míře v jámě směrem ke stanici Motol. Velmi často vystupují v různě širokých tektonických zónách. Pro bližší charakteristiku jsme je opět rozdělili do dvou geotechnických typů. Břidlice s většinou tence vrstevnatou břidličnatostí Okv1 (R6, R5) a jílovité břidlice Okv2 (R4, R3, R2), kde s přibývajícím hloubkou se vrstevnatost mění na masivní.

Z hlediska pevnosti a dalších přetvárných charakteristik mají horší parametry než předchozí ordovické souvrství. Velmi rychle a intenzivně zvětrávají. Jsou náchylné na případné zvlhčení. Vzhledem ke své jílovité povaze jsou většinou nepropustné a nevytvářejí souvislý horizont podzemní vody.

### Zajištění stavební jámy

Návrh zajištění stavební jámy byl podmíněn stávajícím terénem, niveletou tunelu, tzn. úrovní výkopu stavební jámy, a geotechnickým profilem. Významnou roli sehrála možnost zřízení předvýkopu zajištěného svahováním s ohledem na snahu minimalizovat zábory pozemků. Konečné řešení zajištění bylo před zahájením prací ještě upraveno s ohledem na možnost nájezdu soupravy pro vrtání pilot směrem od stanice Motol.

Stavební jáma je rozdělena na tři úseky: severní stěnu, jižní stěnu a portálovou stěnu. V zásadě byly navrženy tři typy svislých pažicích konstrukcí stavební jámy: pilotové stěny, mikropilotové stěny a stěny záporové. Zajištění pomocí mikropilotů muselo být použito vzhledem k vedení vysokého napětí přímo nad stavební jámou. Portálová stěna je potom celá provedena jako mikropilotová. U severní i jižní stěny jsou v portálové oblasti použity vždy mikropiloty. Dále směrem ke stanici Motol je pak severní stěna zajištěna pomocí pilot, jižní stěna pomocí zápor.

### Pilotová stěna


Část severní stěny zajištění stavební jámy od staničení osy tunelu TM 290 do staničení osy tunelu TM 389,204 je zajištěna betonovými pilotami průměru 900 mm v osové vzdálenosti 1,5 m. Celková délka pilotové stěny je 98,625 m. Délka pilot vrtaných z úrovně upraveného terénu je od 15,5 m do 19,0 m.

Kvartérním pokryvem bylo vrtáno pod ochranou průběžného pažení. V pevnějších břidlicích bylo vrtáno průměrem 780 mm již bez pažení až na konečnou hloubku danou projektem.


Tato část zajištění stavební jámy je kotvena pomocí ocelových převážek a šesti, resp. osmi, pramenových kotev ve třech, resp. čtyřech, kotevních úrovních podle výšky stěny.

V hlavě pilot je stěna pro větší stabilitu svázána železobetonovým ztužujícím věncem o rozměrech 1,0x1,1 m (š x v), beton třídy C25/30-X0, ocel kvality B500B.


Prostor mezi pilotami byl s postupem hloubení zajišťován klenbičkou ze stříkaného betonu tloušťky 150 mm, vyztuženého jednou vrstvou výztužné



Přehledná situace zajištění stavební jámy hloubené části obrátových kolejí, vpravo navazující stanice Motol, vlevo ražená část tunelu obrátových kolejí



Příčný řez stavební jámou hloubené části obrátových kolejí; zajištění severní stěny zde tvoří kotvená pilotová stěna



Příčný řez stavební jámou hloubené části obrátových kolejí v oblasti pod vedením VN; zajištění severní stěny zde tvoří kotvená mikropilotová stěna

sítě. Do každé mezery mezi pilotami je osazena drenážní odvodňovací perforovaná trubka s filtrem profilu 65 mm opatřená geotextilií.

**Záporová stěna**

Část jižní stěny zajištění stavební jámy od staničení osy tunelu TM 256,968 do staničení osy tunelu TM 376,804 je provedena pomocí ocelových zápor z válcovaných profilů s klasickou výdřevou v celkové délce 120 m. Osová vzdálenost jednotlivých zápor je 2,0 m. Profil zápor je IPE400, ocel S355. Jako pažení jsou použity dřevěné pažiny tl. 100 mm. Paty zápor jsou pod dnem výkopu zabetonovány do betonu C8/10. Záporová stěna je kotvena pomocí ocelových převážek a čtyř pramencových kotev ve dvou, resp. ve třech, kotvených úrovních.

**Mikropilotová stěna**

Pažení pomocí mikropilotové stěny je navrženo pod vedením 110 kV. Jedná se o zajištění portálové stěny, části severní stěny od staničení osy tunelu TM 217,731 do staničení osy tunelu TM 290 a jižní části stěny od staničení osy tunelu TM 217,731 do staničení osy tunelu TM 256,968. Toto řešení muselo být zvoleno vzhledem k ochrannému pásmu nadzemního vedení; mechanizace použitá pro vrtání pilot či vrtů pro zápor by zasahovala do tohoto ochranného pásma (více viz text ing. Petra Chaury). Z upravené pracovní roviny byly provedeny pažené vrty pro mikropiloty. Ty jsou z trubek 114/10 mm nastavovaných pomocí šroubového spoje. Maximální délka jednoho dílu je 3 m. Mikropiloty jsou osazeny do vrtu zalitého cementovou zálivkou. Po výšce je stěna kotvena ve třech, resp. čtyřech, úrovních pomocí dočasných 4pramencových kotev. Hlavy 4pramencových kotev budou opřeny o ocelovou převážku z profilu Larssen III n, předsaženou před mikropiloty. Vlastní mikropiloty jsou vytaženy 0,5 m nad úroveň upraveného terénu. Horní konce mikropilot jsou pro zajištění větší stability celé stěny zabetonovány do železobetonového ztužujícího věnce o rozměrech 0,6x1,1 m (š x v) z betonu C25/30-X0, ocel kvality B500B.

**Odvodnění stavební jámy a svahu za severní stěnou, zajištění stavební jámy**

Za hranou upraveného svahu předřezu stavební jámy je vyhlouben odvodňovací příkop jako ochrana stavební jámy před vodou z atmosférických srážek. Za rubem severní pažící stěny je proveden systém vertikálních drenů – drenážních trubek Ø 65 mm s filtrem, osazených na líc horniny mezi jednotlivými zajišťovací prvky stavební jámy. Vzdálenost drenážních trubek bude v prostoru pilot 1,5 m a v prostoru mikropilotového zajištění 2,0 m. Tento systém slouží jako hlavní odvodnění rubu pažení a má snížit nebo přímo eliminovat tlak podzemní vody na rub pažící konstrukce. S postupem hloubení byl celý systém ještě doplněn **semihorizontálními odvodňovacími vrty**.

Hlavní úlohou těchto vrtů bylo zastihnout potenciální smykovou plochu, předpokládanou v podloží peruckých vrstev, a následně ji odvodnit. Jedná se o horniny s velkou schopností jímání podzemní vody v kombinaci se známkami předchozích sva-hových sesuvů. Odvodnění potenciální smykové

plochy představovalo výrazné zvýšení odporu proti posunutí na této ploše a tím i výrazné zvýšení stability celého systému „svah x hluboká stavební jáma“ i vzhledem k historii tohoto území dokumentované v Geofondu ČR.

Do svahu za pažící konstrukcí bylo na základě zhodnocení skutečného zastiženého stavu navrženo a provedeno celkem 15 vrtů délky od 10 m do 15 m. Všechny vrty jsou vystrojeny perforovanou trubkou ochráněnou proti zanesení perforace. Délka perforace je 5 m. Průměr jednotlivých trubek je DN 100. Vzhledem k tomu, že bez ohledu na aktuální úroveň srážek vytékala ze všech vrtů po celou dobu voda, považujeme toto opatření za úspěšné.

**Závěr**

Po ukončení hloubení a zajišťování stavební jámy byly položeny podkladní vrstvy. V současnosti probíhají přípravné práce na nosných konstrukcích hloubené části dvojkolejného tunelu pro obrátové koleje a jejich izolacích.



Dokončená stavební jáma obrátových kolejí zajištěná po obou stranách vícenásobně kotveným mikropilotovým pažením v místě vedení VN

Za velmi důležité pro úspěšné provedení celé stavební jámy považujeme rozhodnutí o provedení semihorizontálních vrtů, které nejdříve odvodnily potenciální smykovou plochu a postupem času se podílely na snížení úrovně hladiny podzemní vody bez ohledu na celkové množství atmosférických srážek.

**Ing. Marek Motýl, Ing. Petr Tomáš**

a **Ing. Petr Svoboda,**

Mott MacDonald CZ

**Ing. Petr Chaura,** odpovědný projektant stanice, Metroprojekt Praha, a. s.

Foto na str. 25–33: Libor Štěřba

Generální dodavatel stavby:

Sdružení metro V. A (Dejvická–Motol), zastoupené firmami Metrostav, a. s., a Hochtief CZ, a. s

Generální projektant: Metroprojekt Praha, a. s.

Dodavatel speciálního zakládání (pažení stavební jámy): Zakládání staveb, a. s.




Pohled na pažení stěny hloubeného úseku obrátových kolejí s vertikálním a semihorizontálním systémem odvodnění prostoru za pažením

### Underground line V.A, construction site Motol (SOD 09) – foundation pits for excavated structures

Realisation of the V.A underground line has been previously discussed in the ZAKLÁDÁNÍ Magazine in connection with several constructions carried out by the Zakládání staveb Co.; namely: the TBM-EPB mounting shaft at Vypich made from diaphragms (see ZAKLÁDÁNÍ 4/2010), the KU1 foundation pit and a retaining wall along Kukulova Street in Motol (see ZAKLÁDÁNÍ 2/2011). This issue brings an overview of all building works carried out on the Motol construction site (SOD 09). These works mainly included securing of a foundation pit for the Motol underground stop where the main sheeting structure is carried out using a diaphragm wall with permanent anchors; the works also consisted in securing a foundation pit for excavated parts of tunnels for turning tracks that lead further out of the stop. The complexity of both geological and hydrogeological conditions on site had to be reflected in the design and realisation of all carried out structures.

# iMateriály

**Internetový portál pro odbornou stavební veřejnost. Přináší aktuální informace z oboru stavebnictví, novinky v oblasti stavebních materiálů a výrobků a odborné články renomovaných autorů.**



[www.imaterialy.cz](http://www.imaterialy.cz)